



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru

Исх. № 241-02/17 от «15» февраля 2017 г.

Генеральному директору
ООО «СДС-Группа»
Горох Виталию Алексеевичу
ОГРН 1047796405502
143441, РФ, Московская обл., Красногорский район,
д. Путилково, д.11

В ответ на Ваш запрос, входящий № 0598 от 15.02.2017 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции - дополнительные дневные ходовые огни и фары на светодиодах торговой марки LAMPER артикулы: 80-1125, 80-1126, 80-1127, 80-1128, 80-1129, 80-1130, 80-1131, 80-1132, 80-1133, 80-1134, 80-1106, 80-1107, 80-1108, 80-1109, 80-1110, 80-1112, 80-1113, 80-1114, 80-1135, 80-1136, 80-1137, 80-1111, 80-1138, 80-1139, 80-1140, 80-1141, 80-1001, 80-1007, 80-1014, 80-1032, 80-1033, 80-1034, 80-1062, 80-1061, 80-1064, 80-1063, 80-1180, 80-1181, 80-1182, 80-1055, 80-1164, 80-1059, 80-1158, 80-1165, 80-1166, 80-1167, 80-1077, 80-1073, 80-1168, 80-1183, 80-1169, 80-1184, 80-1170, 80-1185, 80-1171, 80-1074, 80-1072, 80-1002, 80-1003, 80-1004, 80-1005, 80-1006, 80-1172, 80-1173, 80-1174, 80-1175, 80-1176, 80-1015, 80-1016, 80-1017, 80-1177, 80-1178, 80-1179, 80-1008, 80-1009, 80-1010, 80-1011, 80-1012, 80-1013, 80-1018, 80-1019, 80-1031, 80-1035, 80-1036, 80-1037, 80-1038, 80-1039, 80-1040, 80-1041, 80-1042, 80-1043, 80-1044, 80-1045, 80-1046, 80-1047, 80-1048, 80-1049, 80-1050, 80-1051, 80-1052, 80-1053, 80-1054, 80-1056, 80-1057, 80-1058, 80-1060, 80-1065, 80-1066, 80-1067, 80-1068, 80-1069, 80-1070, 80-1071, 80-1075, 80-1076, 80-1078, 80-1079, 80-1101, 80-1102, 80-1103, 80-1104, 80-1105, 80-1115, 80-1116, 80-1117, 80-1118, 80-1119, 80-1120, 80-1121, 80-1122, 80-1123, 80-1124, 80-1142, 80-1143, 80-1144, 80-1145, 80-1146, 80-1147, 80-1148, 80-1149, 80-1150, 80-1151, 80-1152, 80-1153, 80-1154, 80-1155, 80-1156, 80-1157, 80-1159, 80-1160, 80-1161, 80-1162, 80-1163, 80-1180, 80-1181, 80-1182, 80-1186, 80-1187, 80-1188, 80-1001-4, 80-1002-4, 80-1003-4, 80-1004-4, 80-1005-4, 80-1006-4, 80-1007-4, 80-1008-4, 80-1009-4, 80-1010-4, 80-1011-4, 80-1012-4, 80-1013-4, 80-1014-4, 80-1015-4, 80-1016-4, 80-1017-4, 80-1018-4, 80-1019-4, 80-1031-4, 80-1032-4, 80-1033-4, 80-1034-4, 80-1035-4, 80-1036-4, 80-1037-4, 80-1038-4, 80-1039-4, 80-1040-4, 80-1041-4, 80-1042-4, 80-1043-4, 80-1044-4, 80-1045-4, 80-1046-4, 80-1047-4, 80-1048-4, 80-1049-4, 80-1050-4, 80-1051-4, 80-1052-4, 80-1053-4, 80-1054-4, 80-1055-4, 80-1056-4, 80-1057-4, 80-1058-4, 80-1059-4, 80-1060-4, 80-1061-4, 80-1062-4, 80-1063-4, 80-1064-4, 80-1065-4, 80-1066-4, 80-1067-4, 80-1068-4, 80-1069-4, 80-1070-4, 80-1071-4, 80-1072-4, 80-1073-4, 80-1074-4, 80-1075-4, 80-1076-4, 80-1077-4, 80-1078-4, 80-1079-4, 80-1101-4, 80-1102-4, 80-1103-4, 80-1104-4, 80-1105-4, 80-1106-4, 80-1107-4, 80-1108-4, 80-1109-4, 80-1110-4, 80-1111-4, 80-1112-4, 80-1113-4, 80-1114-4, 80-1115-4, 80-1116-4, 80-1117-4, 80-1118-4, 80-1119-4, 80-1120-4, 80-1121-4, 80-1122-4, 80-1123-4, 80-1124-4, 80-1125-4, 80-1126-4, 80-1127-4, 80-1128-4, 80-1129-4, 80-1130-4, 80-1131-4, 80-1132-4, 80-1133-4, 80-1134-4, 80-1135-4, 80-1136-4, 80-1137-4, 80-1138-4, 80-1139-4, 80-1140-4, 80-1141-4, 80-1142-4, 80-1143-4, 80-1144-4, 80-1145-4, 80-1146-4, 80-1147-4, 80-1148-4, 80-1149-4, 80-1150-4, 80-1151-4, 80-1152-4, 80-1153-4, 80-1154-4, 80-1155-4, 80-1156-4, 80-1157-4, 80-1158-4, 80-1159-4, 80-1160-4, 80-1161-4, 80-1162-4, 80-1163-4, 80-1164-4, 80-1165-4, 80-1166-4, 80-1167-4, 80-1168-4, 80-1169-4, 80-1170-4, 80-1171-4, 80-1172-4, 80-1173-4, 80-1174-4, 80-1175-4, 80-1176-4, 80-1177-4, 80-1178-4, 80-1179-4, 80-1180-4, 80-1181-4, 80-1182-4, 80-1183-4, 80-1184-4, 80-1185-4, 80-1186-4, 80-1187-4, 80-1188-4, 80-1001-6, 80-1002-6, 80-1003-6, 80-1004-6, 80-1005-6, 80-1006-6, 80-1007-6, 80-1008-6, 80-1009-6, 80-1010-6, 80-1011-6, 80-1012-6, 80-1013-6, 80-1014-6, 80-1015-6, 80-1016-6, 80-1017-6, 80-1018-6, 80-1019-6, 80-1031-6, 80-1032-6, 80-1033-6, 80-1034-6, 80-1035-6, 80-1036-6, 80-1037-6, 80-1038-6, 80-1039-6, 80-1040-6, 80-1041-6, 80-1042-6, 80-1043-6, 80-1044-6, 80-1045-6, 80-1046-6, 80-1047-6, 80-1048-6, 80-1049-6, 80-1050-6, 80-1051-6, 80-1052-6, 80-1053-6, 80-1054-6, 80-1055-6, 80-1056-6, 80-1057-6, 80-1058-6, 80-1059-6, 80-1060-6, 80-1061-6, 80-1062-6, 80-1063-6, 80-1064-6, 80-1065-6, 80-1066-6, 80-1067-6, 80-1068-6, 80-1069-6, 80-1070-6, 80-1071-6, 80-1072-6, 80-1073-6, 80-1074-6, 80-1075-6, 80-1076-6, 80-1077-6, 80-1078-6, 80-1079-6, 80-1101-6, 80-1102-6, 80-1103-6,

80-1104-6, 80-1105-6, 80-1106-6, 80-1107-6, 80-1108-6, 80-1109-6, 80-1110-6, 80-1111-6, 80-1112-6, 80-1113-6, 80-1114-6, 80-1115-6, 80-1116-6, 80-1117-6, 80-1118-6, 80-1119-6, 80-1120-6, 80-1121-6, 80-1122-6, 80-1123-6, 80-1124-6, 80-1125-6, 80-1126-6, 80-1127-6, 80-1128-6, 80-1129-6, 80-1130-6, 80-1131-6, 80-1132-6, 80-1133-6, 80-1134-6, 80-1135-6, 80-1136-6, 80-1137-6, 80-1138-6, 80-1139-6, 80-1140-6, 80-1141-6, 80-1142-6, 80-1143-6, 80-1144-6, 80-1145-6, 80-1146-6, 80-1147-6, 80-1148-6, 80-1149-6, 80-1150-6, 80-1151-6, 80-1152-6, 80-1153-6, 80-1154-6, 80-1155-6, 80-1156-6, 80-1157-6, 80-1158-6, 80-1159-6, 80-1160-6, 80-1161-6, 80-1162-6, 80-1163-6, 80-1164-6, 80-1165-6, 80-1166-6, 80-1167-6, 80-1168-6, 80-1169-6, 80-1170-6, 80-1171-6, 80-1172-6, 80-1173-6, 80-1174-6, 80-1175-6, 80-1176-6, 80-1177-6, 80-1178-6, 80-1179-6, 80-1180-6, 80-1181-6, 80-1182-6, 80-1183-6, 80-1184-6, 80-1185-6, 80-1186-6, 80-1187-6, 80-1188-6, 80-1001-9, 80-1002-9, 80-1003-9, 80-1004-9, 80-1005-9, 80-1006-9, 80-1007-9, 80-1008-9, 80-1009-9, 80-1010-9, 80-1011-9, 80-1012-9, 80-1013-9, 80-1014-9, 80-1015-9, 80-1016-9, 80-1017-9, 80-1018-9, 80-1019-9, 80-1031-9, 80-1032-9, 80-1033-9, 80-1034-9, 80-1035-9, 80-1036-9, 80-1037-9, 80-1038-9, 80-1039-9, 80-1040-9, 80-1041-9, 80-1042-9, 80-1043-9, 80-1044-9, 80-1045-9, 80-1046-9, 80-1047-9, 80-1048-9, 80-1049-9, 80-1050-9, 80-1051-9, 80-1052-9, 80-1053-9, 80-1054-9, 80-1055-9, 80-1056-9, 80-1057-9, 80-1058-9, 80-1059-9, 80-1060-9, 80-1061-9, 80-1062-9, 80-1063-9, 80-1064-9, 80-1065-9, 80-1066-9, 80-1067-9, 80-1068-9, 80-1069-9, 80-1070-9, 80-1071-9, 80-1072-9, 80-1073-9, 80-1074-9, 80-1075-9, 80-1076-9, 80-1077-9, 80-1078-9, 80-1079-9, 80-1101-9, 80-1102-9, 80-1103-9, 80-1104-9, 80-1105-9, 80-1106-9, 80-1107-9, 80-1108-9, 80-1109-9, 80-1110-9, 80-1111-9, 80-1112-9, 80-1113-9, 80-1114-9, 80-1115-9, 80-1116-9, 80-1117-9, 80-1118-9, 80-1119-9, 80-1120-9, 80-1121-9, 80-1122-9, 80-1123-9, 80-1124-9, 80-1125-9, 80-1126-9, 80-1127-9, 80-1128-9, 80-1129-9, 80-1130-9, 80-1131-9, 80-1132-9, 80-1133-9, 80-1134-9, 80-1135-9, 80-1136-9, 80-1137-9, 80-1138-9, 80-1139-9, 80-1140-9, 80-1141-9, 80-1142-9, 80-1143-9, 80-1144-9, 80-1145-9, 80-1146-9, 80-1147-9, 80-1148-9, 80-1149-9, 80-1150-9, 80-1151-9, 80-1152-9, 80-1153-9, 80-1154-9, 80-1155-9, 80-1156-9, 80-1157-9, 80-1158-9, 80-1159-9, 80-1160-9, 80-1161-9, 80-1162-9, 80-1163-9, 80-1164-9, 80-1165-9, 80-1166-9, 80-1167-9, 80-1168-9, 80-1169-9, 80-1170-9, 80-1171-9, 80-1172-9, 80-1173-9, 80-1174-9, 80-1175-9, 80-1176-9, 80-1177-9, 80-1178-9, 80-1179-9, 80-1180-9, 80-1181-9, 80-1182-9, 80-1183-9, 80-1184-9, 80-1185-9, 80-1186-9, 80-1187-9, 80-1188-9.

Код 8512200009,

на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»,
(утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011г. № 877),

информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие вышеуказанного технического регламента Таможенного союза.

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов