

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
USERS MANUAL

denzel[®]

T-1000

КАРЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC CARRIAGE

52009



ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

IMPORTANT

Read this manual before use and retain for future reference.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания каретки электрической **DENZEL**.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

Дата изготовления:

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
УСТРОЙСТВО	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
ПОРЯДОК РАБОТЫ	5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТРАНСПОРТИРОВКА	5
ХРАНЕНИЕ	5
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	5
СРОК СЛУЖБЫ	6
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
ДЛЯ ЗАМЕТОК	7

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая каретка для тали позволяет расширить функциональность электрических тельферов и повысить эффективность работы благодаря передвижению по горизонтальным направляющим. Экономия времени перемещения груза и удобство подъема обеспечиваются скоростью передвижения каретки 15 м/мин и грузоподъемностью электрической каретки до 1000 кг.

Передвижение каретки осуществляется по двутавровой балке, установленной на перекрытиях, что повышает функциональность самой лебедки, поскольку груз можно не только поднять, но и переместить в отведенное для него место не снимая с лебедки.

Управление кареткой производится от отдельного от лебедки пульта. Пульт имеет клавишу с двумя режимами: «вперед» и «назад».

К тельферу каретка крепится на те же крепежные места, что и хомуты для стационарного крепления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1. Каретка в сборе.


2. Руководство по эксплуатации.

3. Гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Номинальная грузоподъемность, т	1
Скорость, м/мин	15
Мощность, Вт	540
Скорость вращения, об/мин	1680
Напряжение, В/Гц	220/50
Минимальный радиус поворота, м	1
Рекомендуемое двутавровое железо: номер двутавра ширина профиля, мм	14-20 80-102
Вес нетто, кг	18

УСТРОЙСТВО



1. Пульт управления
2. Кабель питания
3. Двигатель
4. Шпилька
5. Колесо
6. Регулировочные шайбы
7. Уголки крепления тельфера

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте каретку и проверьте ее на наличие механических повреждений.

Подберите необходимую двутавровую балку и установите ее на перекрытиях.

Убедитесь, что крепления балки выдержат вес поднимаемого груза. Желательно крепления устанавливать с шагом 3 метра.

Каретка устанавливается на балку с торца. Определите место установки каретки и с противоположной стороны балки установите упор для каретки, чтобы она не съехала с балки. Упором может служить приваренный уголок или болт.

Разберите каретку. Установите уголки каретки на электролебедку.

С помощью двух шпилек и регулировочных шайб установите ролики так, чтобы зазоры между ребрами роликов и кромками полок двутавра были в пределах от 2-4 мм.

Повесьте каретку на двутавр.

Установите упор для каретки со стороны ее установки.

Не превышайте номинальную нагрузку.

Запрещено использовать каретку для перемещения людей.

Все работы по ремонту и обслуживанию должны проводиться в специализированных сервисных центрах.



ВНИМАНИЕ!

На двигателе каретки нет тормоза. Установка упоров обязательна.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подведите лебедку по центру груза с помощью каретки, нажимая клавишу «вперед» или «назад». Закрепите груз на лебедке и поднимите его на высоту не более одного метра. С помощью каретки переместите груз в установленное место, опустите его или поднимите на нужную высоту, переместите и опустите его на намеченное место.

Освободите крюк лебедки и отведите ее в сторону.

Оставляйте лебедку так, чтобы ее всегда можно видеть.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Электрическая розетка должна соответствовать правилам работы с электроустановками.

Розетка должна быть заземлена.

Лебедка и каретка не должны подвергаться воздействиям низких и высоких температур.

Недопустимо попадание влаги на лебедку и каретку и тем более на двигатели и пульта управления.

Оберегайте пульты управления от любых механических воздействий. Не работайте неисправным или разбитым пультом.

Не стойте под грузом.

Не работайте с поврежденным электрическим кабелем. При обрыве проводов не используйте для ремонта скрутку.

При работе каретки следите за двигателем, не перегревайте его.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С;

относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

Срок хранения не ограничен.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями

и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя.

Период гарантийного обслуживания указан в гарантийном талоне и исчисляется с момента продажи. Правила гарантийного обслуживания приведены в гарантийном талоне.

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011



Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера:

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30

Made in PRC.

denzel®