

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России)

214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д. 3,

тел. факс 20-23-23 (код 4812) gu.mchs.smol@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Тёмкинского и Угранского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Смоленская область, г. Вязьма, Страховой переулок, д.2

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Акт № 3/0020

по результатам рассмотрения заявления

“07” июня 2016 года

г. Вязьма

(место составления акта)

15 ч. 00 мин.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и
Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
Трифонова Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 ч 00 мин. “ 07 ” июня 20 16 г. по 15 ч 00 мин.

“ 07 ” июня 20 16 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица на территории, в здании и сооружениях: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 г. Вязьмы Смоленской области
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 215118, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.6
при обследовании совместно с Моториной Еленой Николаевной, заведующей МБДОУ детский сад
№6 г. Вязьма Смоленской области

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №6 г. Вязьмы Смоленской области расположенного по адресу: 215118, Смоленская
область, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.6.

Год постройки 1982 г. площадь 2946,81 м² двухэтажное, кирпичное, II степени огнестойкости, высота здания – 6,9 м. наружные стены кирпичные, внутренние стены- кирпичные, перегородки кирпичные. Кровля плоская, мягкая. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Лестничные марши, площадки железобетонные. Ограждение лестниц металлическое. Электрическая сеть скрытого исполнения 220 вольт. Отопление центральное водяное, вентиляция приточно-вытяжная, естественная.

Класс пожарной опасности строительных конструкций: несущие стержневые элементы не ниже К0; стены наружные с внешней стороны не ниже К0; стены, перегородки, перекрытия не ниже К0. Стены лестничных клеток не ниже К0; марши и площадки лестницы не ниже К0. Предел огнестойкости строительных конструкций: несущие элементы здания не менее R 90; наружные не несущие стены не менее E 15; строительные конструкции лестничных клеток не менее R 60; внутренние стены не менее REI 90, внутренние стены лестниц не менее REI 90, марши и площадки лестниц не менее R 60. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Со 2-го этажа здания имеется 6 эвакуационных выходов: 3-по лестничным маршам внутренних лестниц на первый этаж через тамбур наружу, 4,5,6- по металлическим наружным пожарным лестницам из помещений групп №7,3,10. С первого этажа имеется 10 эвакуационных выходов: 1-ый из лестничной клетки через тамбур наружу; 2-й из помещения прачечной через тамбур наружу; 3 из раздевалки через тамбур наружу, 4 из коридора через тамбур наружу, 5 из кухни наружу, 6-й раздевалки через тамбур наружу; 7-й из раздевалки через тамбур наружу; 8-й из раздевалки через тамбур наружу; 9-й из коридора через тамбур наружу; 10-й из раздевалки через тамбур. Из технического подвала имеются 2 выхода на лестничные клетки 1 этажа.

Стены на путях эвакуации окрашены водно-дисперсионной краской, соответствует требованиям пункта 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Потолок на путях эвакуации побелен. Полы на путях эвакуации бетонные, покрыты линолеумом ПВХ (сертификат соответствия № С-RU.ЛБ04.В.01527) пожарная опасность материалов – В2, Д2, Т2, РП1), керамической плиткой. Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности и соответствуют предъявляемым требованиям.

Испытание наружных пожарных лестниц проведено МОО ВДПО г. Вязьма (протокол от 02.10.2014 №57). Вывод: пожарные лестницы отвечают установленным требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара третьего типа. АУПС и СОУЭ установлена ООО «Автодром» (лицензия №1- /08421 от 15.07.2005). Акт приемки в эксплуатацию от 07.04.2008. В состав установок АУПС и СОУЭ входят: прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П-1шт., источник резервного питания ИВЭПР-112,5- 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 - 15 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-41-М – 136 шт., извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 -40шт. (расположены в помещении кухни, тамбурах, прачечной), оповещатель речевой АМ«Орфей» - 16 шт., прибор речевого оповещения «Рупор»- 1 шт., оповещатель световой ОПОП-1-8м «Выход» -29 шт., клавиатура управления С2000-КС - 1 шт.

Заклѳчен договор по обслуживанию и текущему ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании с МОО «ВДПО» г. Вязьма от 25.12.2015 № 47

Установлена система дублирования сигнала АУПС «Цербер» ООО «Автодром» (лицензия №1-Б/00007 от 02.04.2012), (акт приемки в эксплуатацию от 12.08.2014). Сигнал о срабатывании системы выведен на пульт охраны 12 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области». Заключен договор на обслуживание от 01.01.2016 №053/16-СМ с ООО «Автодром».

06.06.2016 в 16 час. 50 мин. мной, начальником ОНД и ПР Вяземского, Тѳмкинського и Угранского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Трифионовой Е.В. и радиотелефонистом 12 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Клѳповым В.А. проведена проверка срабатывания АУПС МБДОУ детский сад №6 г. Вязьма Смоленской области на пульт приѳема 12 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», номер объекта в базе 13, сигнал о срабатывании прошел.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями ОП-5(3) – 15 шт. Учѳт первичных средств пожаротушения ведѳтся в специальном журнале. Инструкция по мерам пожарной безопасности разработана, утверждена 13.01.2014 заведующим МБДОУ детский сад №6 г. Вязьма Смоленской области Моториной Еленой Николаевной. Противопожарный инструктаж с работниками проводится в соответствии с приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645. Учѳт противопожарного инструктажа ведѳтся в специальном журнале. Разработаны и вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

Внутренний противопожарный водопровод включает в себя 6 ПК, расположенных по 3 на каждом этаже. Испытание внутреннего противопожарного водопровода проведено Вяземским МОО ВДПО (акт от 15.07.2015 № 03). Вывод: отвечает требованиям СНиП 2.04.01-85.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от ПГ, расположенного на расстоянии 30 метров, диаметром 100 мм (ПГ проверен на водоотдачу 15.04.2016 работниками 12 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», находится в исправном состоянии).

Заведующий МБДОУ детский сад №6 г. Вязьма Смоленской области Моторина Елена Николаевна прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов (удостоверение

№12 от 11.03.2016). Лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности согласно приказа от 10.01.2016 № 2 назначена заведующая хозяйством МБДОУ детский сад №6 г. Вязьма Смоленской области Петрова Елена Ивановна, которая прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов (удостоверение № 606 от 11.03.2016). Разработана декларация пожарной безопасности (рег. № 66205500-ТО-00464) от 21.07.2014.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлена:

Моторина Е.Н.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

“ 07 ” июня 20 16 г.

Моторина
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Моторина Е.Н..

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

“ 07 ” июня 20 16 г.

Моторина
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

объект соответствует требованиям пожарной безопасности и может быть использован для проведения заявленного вида деятельности.

Обследование проводил:

Начальник ОНД и ПР Вяземского,

Темкинского и Угранского районов УНД и ПР

ГУ МЧС России по Смоленской области Трифонова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 07 ” июня 20 16 г.

