

Курганская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая
РФ, Курганская область, Целинный район, д. Воздвиженка



Председатель КОО ВОИ

Инженер КОО ВОИ



Горобец В.Н

Ермаков С.В.

г. Курган
2024

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП59.13330.2020 – утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.»
- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";
- приказ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
- ДП-В** Доступен полностью всем
- ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
- ДЧ-В** Доступен частично всем
- ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провел:
Инженер КОО ВООИ

Ермаков С.В.

Прилагаемые документы:

Фотографии 28 шт



УТВЕРЖДАЮ

Аргышова

«18»

10

2024 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 99**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *Структурное подразделение ЗОЛ «Весна» столовая*
1.2. Адрес объекта *641441 Российская Федерация, Курганская область, Целинный район, д. Воздвиженка, Загородный оздоровительный лагерь «Весна»*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 306,0 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 2005г, последнего капитального ремонта *нет*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г, капитального *нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху» (ГАУ КО «Содействие детскому отдыху») структурное подразделение загородный оздоровительный лагерь «Весна» (СП ЗОЛ «Весна»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *640020, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская, д.61*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Департамент образования и молодежной политики Курганской области*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 35*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *организация отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием*
2.2 Виды оказываемых услуг: *организация отдыха детей и их оздоровления*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, *с длительным пребыванием*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,*

нарушениями умственного развития: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития) *нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, *пропускная способность 76 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *31 км*

3.2.2 время движения (пешком) *5 часов*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать полевая дорога, углубления и возвышенности по дороге)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,О,К)	-	1-7.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У,К,О) ВНД (С)	-	5; 8-10.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г, У)	-	11-19.

4	Зона целевого назначения здания вариант 1	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	-	11; 20-24.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И (Г,У) ВНД-(С,К,О)	-	25-28.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	10;11;14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендует-ся разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе визуально-акустическое табло), предусмотреть информационную индукционную систему. Установить доводчики дверей, эргономичную ручку. При необходимости организовать сурдо-перевод.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные поручни, на лестнице главного входа и лестницах эвакуационных выходов, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, СП59.13330.2020. Установить доводчики дверей (закрывание двери не менее 5 сек.). Установить: тактильную пиктограмму «Выход из помещения», систему «Доступный вход», «Вызова помощи», эргономичные ручки. При входе в зал, положить противоскользкое покрытие. Места в зале, должны находиться не в проходном месте. Установить стулья, со спинками для опоры. Туалетную комнату, оборудовать, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить опорные поручни, у раковин, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить крючки для костылей и тростей. Демонтировать дверные пороги, с высотой более 0.014 м. Ступени на лестницах: главного входа и эвакуационных выходов, выровнять и привести в нормативное состояние, согласно требованиям СП59.13330.2020. Обустроить территорию объекта, пешеходными дорожками, из твердых материалов, соответствующих требованиям СП59.13330.2020. Предусмотреть автостоянку. Сделать вход на территорию, согласно требованиям СП59.13330.2020.

Для инвалидов с нарушением зрения предусмотреть на объекте тактильные разметки, пиктограммы, предупреждающие и информационные тактильные указатели, тактильные информационные таблички, с дублированием основной информации, рельефно-точечным шрифтом Брайля, при входе на территорию объекта, в здание, в зал. Установить адаптивную систему оповещения. Поставить доводчики дверей. Установить: тактильные пиктограммы «Выход из помещения», «Направление эвакуации», «Направление к санузелу». Установить: систему «Доступный вход», «Вызова помощи», эргономичную ручку, контрастную маркировку габаритов дверного проема, информационный тактильно-сенсорный терминал, тактильно-звуковую мнемосхему, визуально-акустическое табло, стол для МГН. Установить, на входе и эвакуационном выходе, звуковые маяки. Дальность звучания маяка 5 м. Выделить и оборудовать, согласно требованиям СП59.13330.2020, туалетную комнату для МГН. Предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Для инвалидов на креслах-колясках установить доводчики дверей, установить, отбойники для инвалидной коляски, на двери. Установить, на эвакуационных выходах, пандусы или подъемные устройства. Установить эргономичные ручки на двери. Пороги, высотой более 0.014 м., демонтировать или обустроить мини-пандусами (по ситуации). Рекомендуется выделить и оборудовать, туалетную комнату для МГН, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, СП 59.13330.2020, СП136.13330.2012. Места в зале должны находиться в непроходном месте. Установить столы, для МГН. Установить кнопки вызова помощи. Расстояние между ножками, у столов, должно быть не менее 90 см. Расставить мебель таким образом, чтобы расстояние между столами было не менее 1.2 м. Установить заниженную стойку получения услуги или организовать, обслуживание инвалидов, персоналом организации. Установить ин-

формацию о путях эвакуации и обеспечить элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Обустроить территорию объекта пешеходными дорожками, из твердых материалов, соответствующих требованиям СП59.13330.2020. Предусмотреть место для автостоянки и обустроить, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить освещение объекта. Предусмотреть, оказание ситуационной помощи, на всех зонах оказания услуг.

Для инвалидов с умственными нарушениями предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Необходимо приобрести (по ситуации), примерный перечень оборудования, необходимого для реализации программы отдыха детей и их оздоровления, проведение досуга в организациях отдыха и оздоровления.

Перечень оборудования см. приказ №АБ-51/06 пр. Мин. просвещения, от 02.11.2023 г.

Данный перечень оборудования является обязательным при оснащении организаций отдыха и оздоровления детей с инвалидностью.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	-
8.	Все зоны и участки.	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2026 г.

В рамках исполнения: плана капитального ремонта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения капитальных работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов и

МНГ, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфортности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения согласование требуется,

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от 18.10.2024

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ индивидуальное решение с ТСП

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 18 » 10 2024г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 99 от « 18 » 10 2024г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 99**

Курганская область

«__» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение ЗОЛ «Весна» столовая
- 1.2. Адрес объекта 641441 Российская Федерация, Курганская область, Целинный район, д. Воздвиженка, Загородный оздоровительный лагерь «Весна»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 306,0 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2005г, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху» (ГАУ КО «Содействие детскому отдыху») структурное подразделение загородный оздоровительный лагерь «Весна» (СП ЗОЛ «Весна»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 640020, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская, д.61
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Курганской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 35

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) организация отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития) *нет*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *76 человек*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *31 км*

3.2.2 время движения (пешком) *5 часов*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать полевая дорога, углубления и возвышенности по дороге)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,О,К)	-	1-7.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У,К,О) ВНД (С)	-	5; 8-10.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г, У)	-	11-19.
4	Зона целевого назначения здания вариант 1	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	-	11; 20-24.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И (Г,У) ВНД-(С,К,О)	-	25-28.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	10;11;14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе визуально-акустическое табло), предусмотреть информационную индукционную систему. Установить доводчики дверей, эргономичную ручку. При необходимости организовать сурдоперевод.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные поручни, на лестнице главного входа и лестницах эвакуационных выходов, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022., СП59.13330.2020. Установить доводчики дверей (закрывание двери не менее 5 сек.). Установить: тактильную пиктограмму «Выход из помещения», систему «Доступный вход», «Вызова помощи», эргономичные ручки. При входе в зал, положить противоскользящее покрытие. Места в зале, должны находиться не в проходном месте. Установить стулья, со спинками для опоры. Туалетную комнату, оборудовать, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить опорные поручни, у раковин, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить крючки для костылей и тростей. Демонтировать дверные пороги, с высотой более 0.014 м. Ступени на лестницах: главного входа и эвакуационных выходов, выровнять и привести в нормативное состояние, согласно требованиям СП59.13330.2020. Обустроить территорию объекта, пешеходными дорожками, из твердых материалов, соответствующих требованиям СП59.13330.2020. Предусмотреть автостоянку. Сделать вход на территорию, согласно требованиям СП59.13330.2020.

Для инвалидов с нарушением зрения предусмотреть на объекте тактильные разметки, пиктограммы, предупреждающие и информационные тактильные указатели, тактильные информационные таблички, с дублированием основной информации, рельефно-точечным шрифтом Брайля, при входе на территорию объекта, в здание, в зал. Установить адаптивную систему оповещения. Поставить доводчики дверей. Установить: тактильные пиктограммы «Выход из помещения», «Направление эвакуации», «Направление к санузелу». Установить: систему «Доступный вход», «Вызова помощи», эргономичную ручку, контрастную маркировку габаритов дверного проема, информационный тактильно-сенсорный терминал, тактильно-звуковую мнемосхему.

визуально-акустическое табло, стол для МГН. Установить, на входе и эвакуационном выходе, звуковые маяки. Дальность звучания маяка 5 м. Выделить и оборудовать, согласно требованиям СП59.13330.2020, туалетную комнату для МГН. Предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Для инвалидов на креслах-колясках установить доводчики дверей, упоры, отбойники для инвалидной коляски, на двери. Установить, на эвакуационных выходах, пандусы или подъемные устройства. Установить эргономичные ручки на двери. Пороги, высотой более 0.014 м., демонтировать или обустроить мини-пандусами (по ситуации). Рекомендуется выделить и оборудовать, туалетную комнату для МГН, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, СП 59.13330.2020, СП136.13330.2012. Места в зале должны находиться в непроходном месте. Установить столы, для МГН. Установить кнопки вызова помощи. Расстояние между ножками, у столов, должно быть не менее 90 см. Расставить мебель таким образом, чтобы расстояние между столами было не менее 1.2 м. Установить заниженную стойку получения услуги или организовать, обслуживание инвалидов, персоналом организации. Установить информацию о путях эвакуации и обеспечить элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Обустроить территорию объекта, пешеходными дорожками, из твердых материалов, соответствующих требованиям СП59.13330.2020. Предусмотреть место для автостоянки и обустроить, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить освещение объекта. Предусмотреть, оказание ситуационной помощи, на всех зонах оказания услуг.

Для инвалидов с умственными нарушениями предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Необходимо приобрести (по ситуации), примерный перечень оборудования, необходимого для реализации программы отдыха детей и их оздоровления, проведение досуга в организациях отдыха и оздоровления.

Перечень оборудования см. приказ №АБ-51/06 пр. Мин. просвещения, от 02.11.2023 г.

Данный перечень оборудования является обязательным при оснащении организаций отдыха и оздоровления детей с инвалидностью.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные

		мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	-
8.	Все зоны и участки.	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2026 г
в рамках исполнения плана капитального ремонта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения капитальных работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов и МНГ, как по доступной без барьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения согласование требуется,

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ индивидуальное решение с ТСР

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фото-фиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Председатель КОО ВОИ обл. _____

Горобец В.И.

Горобец

(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер КОО ВОИ

Ермаков С.В.

Ермаков

(Подпись)

Представитель
организации
расположенной на
объекте:

[Signature]

(Подпись)



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Структурное подразделение Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	+		1.	<p>1. Отсутствие информации об ОСИ.</p> <p>2. Отсутствует наземное покрытие из твердых материалов.</p> <p>3. Отсутствие тактильной информации перед входом (предупреждающей).</p> <p>4. Нет кнопки вызова персонала или таблички, с контактным номером телефона персонала.</p> <p>5. Отсутствие входной калитки (двери).</p>	К, Г, О, С, У	<p>1. Установить, тактильную информационную табличку п.6.5.9 СП59.13330.2020.</p> <p>2. Установить наземное покрытие. Покрытие пешеходных дорожек, должно быть из твердых материалов, ровным и шероховатым. Ширина пешеходного пути, должна быть не менее 2 м. п 5.1.7, 5.1.11 СП59.13330.2020.</p> <p>3. Установить тактильную предупредительную разметку, перед входом п.5.1.10 СП59.13330.2020., ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>4. Установить кнопку вызова персонала п.6.1.1 СП59.13330.2020.</p> <p>5. Сделать вход на территорию, согласно требованиям СП 59.13330.2020.</p>	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	+		2-5.	<p>Необустроен путь движения к корпусу.</p> <p>Отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тактильная мнемосхема. - Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой. - Место отдыха. - Тактильная направляющая разметка- безопасная полоса движения. - Тактильная направляющая разметка- вектор 	К, Г, О, С, У	<p>Обустроить путь движения к корпусу.</p> <p>Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тактильную мнемосхему (Для информирования всех посетителей об окружающем пространстве, о безопасных путях движения, характерных ориентирах, включая слепого человека. Устанавливается справа от входа по ходу движения на высоте 1.2 м от пола относительно нижнего края устройства п.6.5.2 СП59.13330.2020. - Предупреждающий контрастный указатель перед 	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
					<p>направления.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тактильная предупредительная разметка перед местом отдыха. - Специальные места отдыха для опорников. - Тактильные пиктограммы. - Тактильная предупредительная разметка перед пиктограммой. - Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой. - Информационная тактильно-звуковая мнемосхема - Искусственное освещение территорий. - Покрытие и ширина пешеходного пути. 		<p>мнемосхемой (Для обеспечения безопасного движения незрячего человека, идентификация места расположения мнемосхемы.) п.4.2.2 Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Места отдыха (Места отдыха , должны располагаться через каждые 150 м по ходу движения с местами для размещения сидя) п.8.6.18 СП59.13330.2020. - Тактильную направляющую разметку- безопасная полоса движения. Прил. Б СП136.13330.2012 (Изм.№1). - Тактильную направляющую разметку- вектор направления Прил. Б СП136.13330.2012(Изм.№1). - Тактильную предупредительную разметку перед местом отдыха прил. Б СП136.13330.2012 (Изм. №1). - Специальные места отдыха для опорников п.5.3.1 СП59.13330.2020. - Тактильные пиктограммы (для идентификации направления движения) п.10.2.1, 10.2.2 СП136.13330.2012, п.6.5.2, 6.5.9 СП59.13330.2020. ГОСТ Р 52131-2019. - Тактильную предупредительную разметку перед пиктограммой п.4.2.2 Таблица 3 ГОСТ Р 52875- 2018. - Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой п.4.2.2 Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018. - Информационную тактильно-звуковую мнемосхему (должна размещаться с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа на территорию) п.6.5.12 СП59.13330.2020. - Искусственное освещение территории (минимальным уровнем освещенности в местах отдыха считается 20 ЛК) п.5.3.1 СП59.13330.2020. - Покрытие пешеходного пути, с нормативной шириной дорожки п.5.1.7. 5.1.11 СП59.13330.2020. 		
1.3	Лестница (наружная)	-	-	-		-		-	
1.4	Пандус (наружный)	-	-	-		-		-	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.5	Авгостоянка и парковка	+	6;7.	6;7.	<p>Содержание</p> <p>1. Нет выделенных мест для парковки инвалидов. 2. Отсутствует дорожный знак, для обозначения стоянки, «Парковка для инвалидов» . 3. Не указана автостоянка и парковка. 4. Отсутствует тактильная пиктограмма направления движения инвалида.</p>	К,Г,О,С,У	<p>1. Выделить место для парковки инвалидов. Размер парковочного места, для стоянки, следует предусматривать размером 6 * 3.5 м. п.5.2.4 СП59.13330.2020. 2. Установить дорожный знак «Парковка для инвалидов» п.5.2.1СП59.13330.2020. 3. Указать и обозначить место для автостоянки . 4. Установить тактильную пиктограмму направления движения инвалида п.10.2.2 СП136.13330.2012, п.4.1 ГОСТ Р 52131-2019.</p>	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)	-	1-7.	Капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У). Временно не доступно (К,О,С).

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Структурное подразделение Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
2.1	Лестница (наружная)	+	-	8.	Отсутствует: 1. Боковые опорные поручни для лестницы. 2. Без проводная кнопка вызова помощи. 3. Контрастная маркировка ступеней лестничного марша. 4. Тактильная предупредительная разметка перед лестницей.		Установить: 1. Боковые опорные поручни для лестницы. п. 5.3 ГОСТ Р 51261-2022., п. 5.1.13 СП59.13330.2020. 2.. Без проводную кнопку вызова помощи. п. 6.1.1. СП59.13330.2020. 3.. Контрастную маркировку ступеней лестничного марша. П.6.2.8. СП59.13330.2020. 4. Тактильную предупредительную разметку. п. 5.1.10. СП59.13330.2020., ГОСТ Р 52875-2018.		
2.2	Пандус (наружный)	+	-	5;8.	- Отсутствуют бортики, высотой 5 см, по продольным краям пандуса. - Нет визуального контраста, поверхности марша пандуса, с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. - Поручни пандуса, не имеют с обеих сторон участки выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса.		- Установить, по продольным краям пандуса- бортики высотой 5 см. - Поверхность марша пандуса, должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса и быть не скользкой. Допускается, для выявления граничащих поверхностей, применение световых маяков или световых лент. - Поручни пандусов, должны иметь, с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса, на примыкающие к этому участку, горизонтальные площадки, протяженностью не менее 300 мм, с погрешностью 30 мм каждый п.5.2.3ГОСТ Р 51261-2022, п. п. 5.1.14 – 5.1.17 СП59.13330.2020.		Тесуший ремонт. Капитальный ремонт.

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	+		8.	<p>1. Отсутствует, тактильная информационная табличка.</p> <p>2. Отсутствует, тактильная пиктограмма «доступность для инвалидов».</p> <p>3. Нет, отбойника, для инвалидной коляски.</p> <p>4. Отсутствие, свето-звукового маяка с радио-модулем.</p> <p>5. Отсутствует, визуальное акустическое табло для МГН.</p> <p>6. Отсутствует, уличная тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной системой тифло-комментирования, на антивандальной стойке.</p> <p>Предупреждающий тактильный указатель перед мнемосхемой.</p> <p>7. Отсутствует, тактильное грязезащитное покрытие.</p> <p>8. Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед дверью.</p> <p>9. . Отсутствует беспроводная кнопка вызова помощи.</p>	К, О, Г, У, С.	<p>1. Установить, пиктограмму «доступность для инвалидов» п.6.5.2., 6.5.9., 8.4.3 СП59.13330.2020, п.4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019.</p> <p>2. Установить, тактильную информационную табличку с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией, дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м. п.6.5.9 СП59.13330.2020.</p> <p>3. Установить, тактильное грязезащитное покрытие п.5.1.10. СП59.13330.2020.</p> <p>4. Установить, отбойник для инвалидной коляски.</p> <p>5. Установить свето-звуковой маяк. П.6.5.3., 6.5.4. СП59.13330.2020.</p> <p>6. Установить, визуальное-акустическое табло для МГН. П.6.5.7. СП59.13330.2020.</p> <p>7. Установить, уличную, тактильно-звуковую мнемосхему, на антивандальной стойке. П.6.5.2., 6.5.3., 6.5.4. СП59.13330.2020. Предупреждающий тактильный указатель перед мнемосхемой п.4.2.2 Таб. ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>8. Установить, тактильную предупредительную разметку, перед дверью, перед входной площадкой п.5.1.10 СП59.13330.2020., ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>9. Установить беспроводную кнопку вызова помощи. П.6.1.1. СП59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ГСР .
2.4	Дверь (входная)	+		9; 10	<p>1. Отсутствие эргономичной ручки.</p> <p>2. Отсутствует доводчик двери .</p> <p>3. Порог, высотой, более 0.014 м.</p> <p>4. Нет отбойника, для инвалидной коляски.</p> <p>5. Отсутствие контраста у дверного полотна.</p>	Г, У, С, К, О.	<p>1. Установить эргономичную ручку п.6.4.3 СП59.13330.2020.</p> <p>2. Установить, доводчик двери, п.6.1.5 СП59.13330.2020.</p> <p>3. Демонтировать порог или установить мини-пантус.</p> <p>4. Установить отбойник для инвалидной коляски.</p> <p>5. Обеспечить контраст дверного полотна по отношению к стене (дверь-ручка-стена) п.6.2.23, 6.4.1 СП59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	-		-		-		-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г;У;К;О). ВНД (С).		5; 8-10.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено, как доступно частично избирательно (Г;У;К;О). Временно недоступно (С).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	+	-	12-19.	предупредительная разметка, перед дверью. - Отсутствие эргономичной ручки Эвакуационный выход, не обустроен для маломобильных групп населения.	О, С, К, Г, У	<p>- Установить, эргономичную ручку. - Обеспечить оказание ситуационной помощи.</p> <p>- Обустроить эвакуационный выход для маломобильных групп населения, согласно требованиям СП59.13330.2020. Установить: Боковые, настенные опорные поручни, пандус или подъемное устройство (по ситуации). Сделать освещение. Установить доводчики дверей. Выделить, контрастным цветом, дверной проем (дверь-ручка-стена). Полотно двери, на путях эвакуации должно иметь цвет, который будет обеспечивать контраст не менее 70%, относительно цвета стены. Установить свето-звуковые маяки. Демонтировать порог, с высотой более 0,014 м (выравнивание поверхности) или обустроить мини-пандусом. Разместить тактильную, визуальную информацию, согласно требованиям СП59.13330.2020. Оказание ситуационной помощи.</p>	Текущий ремонт Организационные мероприятия. Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР.

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)		11-19.	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Структурное подразделение Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото				
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	+	-	20	Отсутствуют:	К,О,С,У,Г	-Площадь в обеденных залах, предназначенных для обслуживания инвалидов и других категорий МГН, следует определять исходя из норматива площади не менее 3-х квадратных метров на каждое место(п.8.4.5.СП59.13330.2020.). Должно быть отведено для МГН не менее 5% мест от общего их количества, а при вместимости зала более 80 мест- не менее 4%, но не менее одного для инвалида-колясочника и инвалида по зрению. Расстановка столов, инвентаря и оборудования в помещениях обеденных залов должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода должна быть не менее 1.2 м., между столиками со стульями- не менее 0.9 м. (п.8.4.7. СП59.13330.2020).	Капитальный ремонт
				24	1.Тактильная пиктограмма «Выход из помещения». 2.Система «Доступный вход». 3.Контрастная маркировка габаритов дверного проема. 4. Световой маяк. 5. Информационный тактильно-сенсорный терминал. 6. Тактильная пиктограмма «Зона получения информации». 7. Тактильно-звуковая мнемосхема. 8. Опорные поручни. 9.Портативная индукционная система. 10. Визуально-акустическое табло(система). 11. Система вызова помощи. 12. Стол для МГН. 13. Предупреждающий контрастный	-	-	Текущий ремонт
					- Установить: 1.Тактильную пиктограмму «Выход из помещения», п. 10.2.1. СП136.13330.2012, 6.5.2., 6.5.9. СП59.13330.2016. ГОСТ Р 52131-2019. 2.Систему «Доступный вход». П.6.1.7.СП59.13330. 3.. Контрастную маркировку габаритов дверного проема. П.6.2.23. СП59.13330. 4. Световой маяк. П.6.5.2., 6.5.3., 6.5.4., 6.5.5.СП59.13330.	-	-	Организационные мероприятия
								Индивидуальное решение с ТСР.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)			
		№ фото № на плане есть/нет	<p>указатель перед мнемосхемой.</p> <p>14. Тактильная предупредительная разметка -зона внимания.</p> <p>15. Тактильная предупредительная разметка.</p> <p>16. Направляющие указатели для тактильного обозначения безопасного пути следования.</p> <p>17. Отбойник для инвалидной коляски.</p> <p>18. Эргономичная ручка.</p> <p>19. Высота порогов более 0.014 м.</p> <p>20. Стулья у столов, без опоры для спины.</p>	<p>5. Информационный тактильно-сенсорный терминал. П.6.5.7.СП59.13330.</p> <p>6. Тактильную пиктограмму «Зона получения информации». П.10.2.1.СП59.13330.2012. п.6.5.2., 6.5.9.СП59.13330.2016., ГОСТ Р 2019.</p> <p>7. Тактильно-звуковую мнемосхему. П.6.5.3., 6.5.7.СП59.13330.</p> <p>8. Опорные поручни. П.6.2.12., 8.4.1.СП59.13330. п.7.4.СП136.13330.2012.</p> <p>9.Портативную индукционную систему.п.8.1.10.СП59.13330.2016.</p> <p>10. Визуально-акустическое табло(система). П.6.5.3.,6.5.4., 6.5.7.СП59.13330.</p> <p>11. Систему вызова помощи.</p> <p>12. Стол для МГН. П.8.1.7., 8.4.6.СП59.13330.2016., п.7.7.СП136.13330.2012.</p> <p>13. Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой. Прил. Б СП136.13330.2012(09.09.2016. Изм.№1).</p> <p>14. Тактильную предупредительную разметку -зона внимания. Прил. Б СП136.13330.2012(09.09.2016. изм.№1).</p> <p>15. Тактильную предупредительную разметку. П.5.1.10.СП59.13330.</p> <p>16. Направляющие указатели для тактильного обозначения безопасного пути следования. Прил. Б СП136.13330.2012.(09.09.2016. изм.№1).</p> <p>17. Отбойник для инвалидной коляски.</p> <p>18. Эргономичную ручку.</p> <p>19. Демонтаж порогов, высотой более 0.014 м.. или обустройство мини-пандусом.</p> <p>20. Поменять стулья, на стулья с опорой для спины. Рекомендуются, организовать обслуживание инвалида, персоналом организации.</p>	<p>К.</p>	<p>5. Информационный тактильно-сенсорный терминал. П.6.5.7.СП59.13330.</p> <p>6. Тактильную пиктограмму «Зона получения информации». П.10.2.1.СП59.13330.2012. п.6.5.2., 6.5.9.СП59.13330.2016., ГОСТ Р 2019.</p> <p>7. Тактильно-звуковую мнемосхему. П.6.5.3., 6.5.7.СП59.13330.</p> <p>8. Опорные поручни. П.6.2.12., 8.4.1.СП59.13330. п.7.4.СП136.13330.2012.</p> <p>9.Портативную индукционную систему.п.8.1.10.СП59.13330.2016.</p> <p>10. Визуально-акустическое табло(система). П.6.5.3.,6.5.4., 6.5.7.СП59.13330.</p> <p>11. Систему вызова помощи.</p> <p>12. Стол для МГН. П.8.1.7., 8.4.6.СП59.13330.2016., п.7.7.СП136.13330.2012.</p> <p>13. Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой. Прил. Б СП136.13330.2012(09.09.2016. Изм.№1).</p> <p>14. Тактильную предупредительную разметку -зона внимания. Прил. Б СП136.13330.2012(09.09.2016. изм.№1).</p> <p>15. Тактильную предупредительную разметку. П.5.1.10.СП59.13330.</p> <p>16. Направляющие указатели для тактильного обозначения безопасного пути следования. Прил. Б СП136.13330.2012.(09.09.2016. изм.№1).</p> <p>17. Отбойник для инвалидной коляски.</p> <p>18. Эргономичную ручку.</p> <p>19. Демонтаж порогов, высотой более 0.014 м.. или обустройство мини-пандусом.</p> <p>20. Поменять стулья, на стулья с опорой для спины. Рекомендуются, организовать обслуживание инвалида, персоналом организации.</p>	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	+	Отсутствует заниженная часть стойки получения услуги.	К.	<p>Установить заниженную часть стойки получения услуги п.8.4.7 СП59.13330. или организовать, обслуживание инвалида, персоналом организации.</p> <p>Высоту зоны получения услуги необходимо сделать в зоне доступности инвалида-колясочника.</p> <p>Высота должна быть 0.8-0.85 м.</p>	<p>Текущий ремонт. Капитальный ремонт.</p>	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (учебный класс)	-	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,Г,О) ВНД (С,К)		11; 20-24.	Капитальный ремонт, Текущий ремонт. Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) -

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (У,Г,О). Временно недоступно (С,К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Структурное подразделение Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	+		<p>Туалетная комната не соответствует требованиям СП59.13330.2020. ГОСТ 51261-2022 (ширина, глубина, пространство рядом с унитазом для размещения кресла –коляски).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствуют крючки для одежды, костылей, тростей, и других принадлежностей - Отсутствуют поручни. - Унитаз не имеет автоматического слива или с ручным кнопочным управлением слива на боковой стене. - Отсутствуют опорные поручни у раковины. - Отсутствует зеркало, электро-полотенце на высоте 0.8 м от пола. - Отсутствует держатель туалетной бумаги открытого типа на высоте 0.8 м от пола. - Отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.4 м до 1.75 м - Отсутствует система тревожной сигнализации: кнопка вызова со шнурком на высоте 0,6-08 м <p>Отсутствует, над входом, световой мигающий или звуковой маяк, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки.</p>	К, Г, С, У, О	<p>Рекомендуется выделить и оборудовать туалетную комнату для МПН в соответствии с требованиями п. 3.67 СНИП 35-01-2001 п 5.33 СП 59.13330., СП59.13330.2020. ГОСТ 51261-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать туалетную комнату крючками для одежды, костылей, тростей и других принадлежностей. - Устройство поручней в туалетной комнате. Возле унитаза со стороны подъезда коляски – откидной поручень. С другой стороны – опорный поручень. - Установить, управление слива, у унитаза, на боковой стене. - Установить, опорные поручни раковины. - Установить, травмо-безопасное, поворотное зеркало, для МПН. - Установить держатель туалетной бумаги. - Оборудование знаками доступности туалетов. - Установка тревожной сигнализации, при нажатии тревожной кнопки. Установить, кнопку вызова со шнурком на высоте 0.6-0.8 м - Установить доводчики дверей. - Установить пристельные опорный поручень. - Установить тактильные пиктограммы. - Установить дозатор жидкого мыла. - Сделать контрастную разметку дверного проема. - Установить отбойник, для инвалидной коляски, на дверь. - Установить адаптивную систему оповещения. - Установить доводчик дверей. 	Текущий ремонт Организационные мероприятия Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.2	Душевая	-	-	-	-	-	-	-
					<p>Содержание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствуют доводчики дверей. - Отсутствие тактильных пиктограмм. - Отсутствие при стенном поручне, на высоте установки 0,9 м. - Отсутствует дозатор жидкого мыла - Отсутствует контрастная разметка дверного проема. - Отсутствует, на двери, отбойник для инвалидной коляски. - Отсутствует адаптивная система оповещения. 	<p>Значимо для инвалида (категория)</p>	<p>Содержание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход в туалетную комнату, обустроить пандусом или подъемным устройством или убрать перепад высоты . - Демонтировать пороги, с высотой более 0.014 м. 	<p>Виды работ</p>

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, О, С)		25 – 28.	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные мероприятия Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ГСР.</p>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено, как доступно частично избирательно (Г, У). Временно недоступно (К, О, С).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		ест/нет	сенсорный терминал.		контрастную маркировку дверных проемов (при отсутствии контраста со стеной).	
		№ на плане				
		№ фото				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		10; 11; 14.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Аргышева

« 18 »

10

2024г



**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№99**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение ЗОЛ «Весна» столовая
- 1.2. Адрес объекта 641441 Российская Федерация, Курганская область, Целинный район, д. Воздвиженка, Загородный оздоровительный лагерь «Весна»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 306,0 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2005г, последнего капитального ремонта *нет*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г, капитального *нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху» (ГАУ КО «Содействие детскому отдыху») структурное подразделение загородный оздоровительный лагерь «Весна» (СП ЗОЛ «Весна»)*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *640020, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская, д.61*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Департамент образования и молодежной политики Курганской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 35*

1. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *организация отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием*

- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, *с длительным пребыванием*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития) *нет*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, *пропускная способность 76 человек*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *31 км*

3.2.2 время движения (пешком) *5 часов*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать полевая дорога, углубления и возвышенности по дороге)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения.	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах).	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	-
8.	Все зоны и участки.	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано *Николаев С.А. Велик Лександр Е.В.*


(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая


№1




№2




№3




№4




№5




№6



№7




№8




Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая


№9




№10



№11




№12




№13




№14



№15




№16




Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая

№17




№18




№19




№20



№21



№22



№23




№24




Загородный оздоровительный лагерь «Весна» Столовая

№25



№26



№27



№28

