

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист N 1 , всего листов 2

здание
(вид объекта недвижимого имущества)

Дата 10.02.2011

Кадастровый номер _____
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 1037/10 (04300363)

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование газораспределитель
1.2. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации	Москва	
Район (Административный округ)	Центральный	
Муниципальное образование	тип	район
	наименование	Красносельский
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Москва
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	переулок
	наименование	1-й Басманный
Номер дома	5/20	
Номер корпуса	-	
Номер строения	5	
Литера	-	
Иное описание местоположения	-	

- 1.3. Основная характеристика: общая площадь , 23,4 , кв.м.
(тип) (значение) (единица измерения)
степень готовности объекта незавершенного строительства _____
1.4. Назначение: нежилое здание
1.5. Этажность:
количество этажей 1 , количество подземных этажей: -
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1963
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков) , в пределах которого расположен объект недвижимого имущества _____
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества: _____
1.9. Примечание: год обследования - 2003
1.10. ГУП МосгорБТИ (Центральное БТИ)
(наименование органа или организации)
свидетельство об аккредитации № МА-15-06/1 от 14 июля 2005 г.

Начальник Центрального БТИ



(Подпись)

Н.И. Курочкина
(инициалы, фамилия)

Субботина
Елена Алексеевна
Зам. начальника
Центрального БТИ г. Москвы



02 10 10 0140060

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

здание

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист N 2 , всего листов 2


Кадастровый номер:

Инвентарный номер (ранее

присвоенный учётный номер):

1037/10 (04300363)

2. Ситуационный план объекта недвижимого имущества



Масштаб 1 : 2 000

Начальник Центрального ТБТИ



Субботина
Елена Алексеевна
Зам. начальника
Центрального ТБТИ г. Москвы

Н.И. Курочкина
(инициалы, фамилия)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 1-й Бауманский пер
наименование ул. (просп., бульв. и т.д.)


ДОМОВЛ. (вл.) _____ - _____ ДОМ 3/20
нужное подчеркнуть

корпус _____ - _____ строение (сооружение) 5
нужное подчеркнуть

на часть _____ этажа помещ. (квартира) _____

квартал № 1037/10 4 АО г. Москвы

1 й ЭТАЖ



② Центральное
 территориальное бюро
 технической инвентаризации
 города Москвы

з. № 300371

Руководитель группы по инвентаризации
 строений и сооружений
 Терлецкая Н. И.

Поэтажный план составлен по состоянию на

" 04 " 08 _____ 2003 г.

Исполнитель Вешева

Проверил _____

" 09 " 02 _____ 2001 г.

Центральное ТБТИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

По адресу: 1-й Басманный пер., 5/20, стр.5

стр. 1

Помещение N I Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 7.08.2003

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	в т.ч.		
				основ.	вспом.		балк.	проч.	
1	1	прочее	17,9	17,9			прочая	455	
Итого по помещению			17,9	17,9					
---Нежилые помещения всего			17,9	17,9					
в т.ч. Прочие			17,9	17,9					


Помещение N II Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 7.08.2003

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	в т.ч.		
				основ.	вспом.		балк.	проч.	
1	1	прочее	5,5	5,5			прочая	455	
Итого по помещению			5,5	5,5					
---Нежилые помещения всего			5,5	5,5					
в т.ч. Прочие			5,5	5,5					
Итого по этажу 1			23,4	23,4					
---Нежилые помещения всего			23,4	23,4					
в т.ч. Прочие			23,4	23,4					
Итого по зданию			23,4	23,4					
---Нежилые помещения всего			23,4	23,4					
в т.ч. Прочие			23,4	23,4					

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы
19.01.2004г. N 1005659.



Экспликация на 1 странице

Исполнитель

В.И. Терлецкая

Беляева О.В.

Руководитель группы по инвентаризации
зданий и сооружений
Терлецкая Н.И.

Н

14 10 300371



02 10 10 0141702

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	15.02.11	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		1037/10			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Центральный	Квартал № 1037		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		1-й Басманный пер.			
Дом	5/20	Корпус	-	Строение	5
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	41	на	2003	Год постройки	1963
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-	-			
Степень технического обустройства	отопление центральное от тэц электричество				
Высота потолков	h=4,55				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы 19.01.2004г. № 1005659.

Бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ

Начальник ТБТИ

Н.И. Курочкина

"15" февраля 2011 г.

**Субботина
Елена Алексеевна
Зам. начальника
Центрального ТБТИ г. Москвы**



14 10 300371

Исполнитель Беляева О.В.

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Терлецкая Н.И.

