

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист N 1 , всего листов 2

здание
(вид объекта недвижимого имущества)

Дата 14.02.2011

Кадастровый номер _____
Инвентарный номер (ранее
присвоенный учетный номер) 3290/17 (02304358)

1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование ГРП

1.2. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации	Москва	
Район (Административный округ)	Северо-Восточный	
Муниципальное образование	тип	район
	наименование	Ростокино
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Москва
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица
	наименование	Докукина
Номер дома	3	
Номер корпуса	2	
Номер строения	1	
Литера	-	
Иное описание местоположения	-	

1.3. Основная характеристика: общая площадь , 24,2 , кв.м.
(тип) (значение) (единица измерения)
степень готовности объекта незавершенного строительства _____

1.4. Назначение: нежилое здание

1.5. Этажность: _____
количество этажей 1 , количество подземных этажей: -

1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1958

1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого
расположен объект недвижимого имущества _____

1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества: _____

1.9. Примечание: год обследования - 2003

1.10. ГУП МосгорБТИ (Северо-Восточное БТИ)
(наименование органа или организации)
свидетельство об аккредитации N МА-15-06/1 от 14 июля 2005 г.

Начальник



Л.С.Ярошук
(подпись) (инициалы, фамилия)



02 22 10 0085589

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здание

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист N 2 , всего листов 2

Кадастровый номер: _____

Инвентарный номер (ранее

присвоенный учётный номер): _____ 3290/17 (02304358)

2. Ситуационный план объекта недвижимого имущества



Масштаб 1 : 2 000

Начальник Северо-Восточного ТБТИ

(подпись)

М.П.

Л.С.Ярошук


(инициалы, фамилия)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

НА ЧАСТЬ 1 этаж КВАР. № I, II
 ПОМЕЩ.
 КОРП. (СТР.) № 2 (1) ДОМ № 3
 ПО (УЛ./ПЕР.) ул. Докукина
Северо-Восточный административный округ г. МОСКВЫ

h = 4.05 м

1 й этаж



3 Северо-Восточное
 территориальное бюро
 технической инвентаризации
 города Москвы

14 22 300157

Поэтажный план составлен по состоянию на
 6 июня 2003 г.

Исполнитель Хожеев К. С.

Проверил Тихонова С. В.

9 февраля 2011 г.

Масштаб 1: 200

ЭКСПЛИКАЦИЯ

По адресу: ул. Докукина, 3, кор.2, стр.1

стр. 1

Помещение N I Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 6.06.2003

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	балк.	проч.	
1	1	служебное	18,9	18,9		прочая			405
Итого по помещению			18,9	18,9					
---Нежилые помещения всего			18,9	18,9					
в т.ч. Прочие			18,9	18,9					

Помещение N II Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 6.06.2003

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	балк.	проч.	
1	1	служебное	3,4	3,4		прочая			405
	2	служебное	1,9	1,9		прочая			
Итого по помещению			5,3	5,3					
---Нежилые помещения всего			5,3	5,3					
в т.ч. Прочие			5,3	5,3					
Итого по этажу 1			24,2	24,2					
---Нежилые помещения всего			24,2	24,2					
в т.ч. Прочие			24,2	24,2					
Итого по зданию			24,2	24,2					
---Нежилые помещения всего			24,2	24,2					
в т.ч. Прочие			24,2	24,2					

Северо-Восточное
территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы



02 22 10 0086194

По адресу: ул. Докукина, 3, кор.2, стр.1

стр. 2

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы
12.01.2004г. N 2202892.

Экспликация на 2 страницах

10.02.2011 г.

Исполнитель

Хожеев К.С.

3 — Северо-Восточное
территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы

Исполнитель Хожеев К. С.

Северо-Восточное
территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы

14 22 300157

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	10.02.11	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		3290/17			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Северо-Восточный	Квартал № 3290		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		ул. Докукина			
Дом	3	Корпус	2	Строение	1
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	34	на	2003	Год постройки	1958
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-	-			
Степень технического устройства	отопление центральное от агв электричество				
Высота потолков	h=4,05				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы
12.01.2004г. № 2202892.

Бюро технической инвентаризации Северо-Восточное ТБТИ

Начальник Л.С.Ярошук

"10" февраля 2011 г.

М.П.

Исполнитель Хожеев К.С.

14 22 300157



02 22 10 0086193