

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №14»

Трухинова Е.В.

2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
к паспорту доступности МБДОУ «Детский сад №14»**

Муниципальное образование  
Балахнинский муниципальный район  
Нижегородской области

«03» сентября 2018г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое отдельно стоящее здание.**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №14».**

1.2. Адрес объекта: **606407, Нижегородская область, г.Балахна,  
ул. Тимирязева д.5.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание, **2 этажа, 1213,70 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка – **есть, 4899,0 кв.м.**

1.4. Год постройки здания – **1993**, последнего капитального ремонта – нет данных.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего/капитального – нет данных.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №14»  
МБДОУ «Детский сад №14».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **606407, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Тимирязева д.5.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности - образование

2.2. Виды оказываемых услуг - услуги в области дошкольного образования

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

а/маршрут **№№108, 102, 104, 317** остановка **«Победа».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки –**нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> в том числе инвалиды	
2.	Передвигающиеся на креслах- колясках	ВНД
3.	С нарушением опорно- двигательного аппарата	ВНД
4.	С нарушениями зрения	ДУ
5.	С нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

(\*) Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, О,Г,У), ВНД (К)		04-10
2.	Вход (входы) в здание	ДУ		11-14, 36-40-74
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, О,Г,У), ВНД (К)		15-19, 30-35 41-48
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С, О,Г,У), ВНД (К)		27,49, 50,29,31, 53-55
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		21-25,51 26,28 47,52
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		74
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		01-03

\*\*Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (казать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Нанести цветные предупреждающие полосы; тактильные средства; установить бордюры. Восстановить наружное освещение, твердое дорожное покрытие. Выделить места отдыха (установить скамейки). Организовать информационное обеспечение на всем пути МГН.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Дверь оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5 сек, ручкой нажимного действия, символом доступности. Установить кнопку вызова персонала. Заменить дверное полотно. Нанести предупреждающую тактильную разметку.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	Текущий ремонт. Установить нормативные поручни на высоте 0,9м. со стороны стены и горизонтальным завершением на 0,3м; установить предупреждающие, тактильные полосы на расстоянии 600мм, перед лестничным маршем. Нанести контрастную маркировку на крайние ступени, а также на края поручней. Снизить высоту порогов до «не более 14мм». Установить информационные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки. Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Обеспечить необходимое пространство перед дверью. Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Организовать своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Снизить высоту порогов, увеличить ширину дверных проемов. Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Обеспечить антискользящее напольное покрытие. Организовать информирующее обозначение помещений.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Заменить напольное покрытие на антискользящее, обеспечить информирующее обозначение помещений, установить кнопку вызова персонала, замок с возможностью открывания снаружи. Выполнить тактильные обозначения, увеличить ширину дверных проемов (где требуется), установить доводчики.
6.	Система информации (на всех зонах)	Текущий ремонт. Обеспечить установку комплексных систем средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию в соответствии с требованиями СП 59.133330.2012
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Выполнить ремонт дорожного покрытия.
8.	Все зоны и участки.	Текущий ремонт

\* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 9текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – повышение показателей состояния доступности объекта для МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) \_\_\_\_\_

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области **Жить вместе. Информационный портал.**

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 14 л.

Председатель комиссии:		
Заведующий:	Е.В.Трухинова	_____
Члены комиссии:		
Старший воспитатель:	О.Н.Орлова	_____
Учитель –логопед	А.Н.Слепова	_____
Заведующий хозяйством	И.А.Синева	_____
Председатель Балахнинской городской организации ВОИ	М.В.Ширяева	_____

**I. Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад №14» 606407 Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		04 05 06	Имеется функциональное препятствие – металлическая калитка не имеющая свободного доступа к открыванию МГН. Отсутствует информационная табличка ОСИ.	К.О.С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.133330.2012. Установить информационную табличку. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе. Заменить механизм открывания калитки на ручку нажимного действия.	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		07 - 10	Отсутствует система информационной поддержки для МГН. Отсутствует наружное освещение в темное время суток. Отсутствуют ограничительные линии, бордюры на путях движения МГН. Имеются провалы и неровности твердого покрытия. Отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН. Не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	все	Нанести цветные предупреждающие полосы; тактильные средства; установить бордюры. Восстановить наружное освещение, твердое дорожное покрытие. Выделить места отдыха (установить скамейки). Организовать информационное обеспечение на всем пути МГН.	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
1.6.	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С,О,Г,У),ВНД (К)		04-10	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 2

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №14» 606407, Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет/есть		36 - 40				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		11, 12	Скользкое покрытие. Отсутствует система водоотвода. Отсутствует предупреждающая контрастная разметка перед входом.	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012..	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть		11 - 13 74	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Высокий дверной порог (более 0,025 м.). Отсутствуют: фиксаторы, ручка нажимного действия (механизм открывания двери), символ доступности на двери, кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН. Отсутствие у полотна двери смотровой панели из прозрачного ударопрочного материала.	Все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012. Дверь оборудовалась доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5сек, ручкой нажимного действия, символом доступности. Установить кнопку вызова персонала. Заменить дверное полотно. Нанести предупреждающую тактильную разметку.	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть		14	Размеры не соответствуют СП 35-101-2001. Наличие острых, выступающих углов, маркировки и закруглений, согласно	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012.	Текущий ремонт



					нормативных требований. Высота дверных порогов не соответствует нормативным требованиям.			
	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ		11-14, 36-40,74	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад №14» 606407, Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фо то	Содержание	Значи мо для инвали да (катег ория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15,16,46	Отсутствуют: комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, тактильные и цветовые предупреждающие обозначения выступающего контура дверных откосов. Скользкое покрытие пола (плитка, линолеум). Имеются перепады по высоте. Не закреплено жестко напольное покрытие.	все	Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации. Обеспечить доступность для МГН в соответствии СП59.13330.2012.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		18,41-43, 67, 69	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестничного марша, настенных поручней, тактильной полосы с конусообразным рифлением и предупреждающих полос перед препятствием. Ширина в свету менее 1200 мм.	К,О, С	Установить нормативные поручни на высоте 0.9 м со стороны стены и горизонтальным завершением на 0.3м; установить предупреждающие, тактильные полосы на расстоянии 600мм, перед лестничным маршем. Нанести контрастную маркировку на крайние ступени, а также на края поручней.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		17, 48	Отсутствует тактильная разметка при входе. Дверные пороги не соответствуют нормативным		Более 14 мм. Установить информационные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1.4	Текущий ремонт

					требованиям по высоте. Отсутствие информационных обозначений помещений. Глубина пространства перед дверью для маневрирования не соответствует нормативным требованиям.		до 1.75м со стороны дверной ручки. Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Обеспечить необходимое пространство перед дверью.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19,30, 34,35, 44	Зоны безопасности отсутствуют. Имеются перепады по высоте более 100мм. Отсутствуют информационные указатели, предупреждающая и тактильная разметка. Имеется один выход из групповой ячейки на первом этаже, выполненный в соответствии СП59.13330.2012.	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С,О,Г,У) ВНД (К)		15-19 30-35 41-48	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МБДОУ «Детский сад №14» 606407, Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		27, 49, 50	Завышены пороги в дверных проемах, отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения.	К,О,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.1330.2012	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		29,31, 53-55	Завышена высота порогов в дверных проемах. Отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения. Отсутствуют оборудованные места для МГН.	К,О,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.1330.2012	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С,О,Г,У) ВНД (К)		27, 49 50,29 31 53-55	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно. \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 5

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад №14» 606407 Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21-25, 51	Скользкое покрытие. Отсутствует тактильная информация, кнопка вызова персонала, локтевой специализированный смеситель.	все	Заменить напольное покрытие на антискользкое, обеспечить информирующее обозначение помещения, установить кнопку вызова персонала, замок с возможностью открывания снаружи.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		26,28 47,52	Отсутствие тактильных обозначений. Проходы между рядами шкафов менее 2.4м (с учетом скамьи). Ширина дверных проемов менее нормативной. Отсутствие дверных доводчиков, обеспечивающих задержку закрывания двери не менее 5 сек.	все	Обеспечить информирование помещений, выполнить тактильные обозначения, увеличить ширину дверных проемов (где требуется) установить доводчики.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		21-25 51, 26 28,47 52	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 6

## I. Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №14» 606407, Нижегородская обл., г. Балахна,  
ул. Тимирязева д.5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует информация об объекте, указатели направления движения к объекту, указатели направления движения внутри здания, бегущая строка.	К,О,Г, У	Обеспечить установку комплексных систем средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию в соответствии с требованиями СП59.13330.2012	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие способа подачи информации для инвалидов с нарушениями слуха.	Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют носители информации, передаваемой инвалидами по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания)	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		74	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

