

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Малыш» с. Ратчино
И. А. Никулина
«23» 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ «Малыш» с.Ратчино**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образование. Детские сады.
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая обл., Добровский район, с.Ратчино, ул. Ленина, д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 1 этаж, 232,7 кв.м
 - часть здания: этажа (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 1967 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1978, последнего капитального ремонта: 2017
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малыш» с. Ратчино Добровского муниципального района Липецкой области, МБДОУ «Малыш» с.Ратчино.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Липецкая обл., Добровский район, с.Ратчино, ул. Ленина, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Вход на территорию	ДУ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Жилые помещения	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Средства информации и телекоммуникации	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов рекомендуется: предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно – визуальные знаки доступности, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м, установить указатели направления движения. На входе в здание предусмотреть тактильные полосы. На путях движения внутри здания

предусмотреть наличие тактильной полосы, раздвижных дверей во входной группе. Оборудовать входную группу яркой контрастной полосой шириной 0,1 – 0,2 м на высоте 1,2 – 1,5 м от поверхности пути. На пути эвакуации оборудовать пожароопасную зону в соответствии с СНиП 21 – 01. В санитарно – гигиенических помещениях установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см), установить опорные поручни, увеличить ширину. Оборудовать помещение малогабаритными аудио – визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге, оборудовать таксофоном с автоматической регулировкой по высоте, таксофоном (текстофоном).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт с благоустройством территории
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
5	Средства информации и телекоммуникации	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2033 год
в рамках исполнения:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (**в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать**)

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
Администрация Добровского муниципального района Липецкой области

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Добровская районная организация ЛОО ВОИ;

4.4.6. другое обеспечение финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на ___ л. |
| 4. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 5. Средства информации телекоммуникации | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на 2 - х л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
комиссии

Заведующий Никулина И. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители

Заведующий хозяйством Минченко Т. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ППО Бобровских А. И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Младший воспитатель Лемова В. П. . . _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представитель Добровской районной организации ЛОО ВОИ

Исаева В.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)