

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Рязанской области
390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, (4912) 25-33-37, (4912) 44-27-28
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, (4912) 25-42-82, (4912) 25-58-91, ogpn-rza@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района г. Рязани
390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 5(4912) 44-52-07

Акт обследования № 25

«13» марта 2015 г.

г. Рязань
14 ч. 00 мин.

Чуклин Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. «12» марта 2015г. по 14 ч. 00 мин. «13» марта 2015г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ «Детский сад №111» по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.20

наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), являющегося собственностью, имущества и т.п.

при обследовании совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад №111» Шинкаревой В.В.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работника, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося собственностью, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание функциональной пожарной опасности класса Ф 1.1, двухэтажное, отдельностоящее, степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – СО, электрифицировано.

Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, системой адресного мониторинга. Здание в полном объеме оборудовано первичными средствами пожаротушения. Пути эвакуации соответствуют требованиям, отделка путей эвакуации негорючая. Здание оборудовано планами эвакуации и знаками пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:


Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №111»

Шинкарева В.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)


«13» марта 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №111»


Шинкарева В.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

**Вывод по результатам обследования: здание МБДОУ «Детский сад №111»
расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.20
соответствует требованиям пожарной безопасности**

«13» марта 2015г.


(подпись)

Обследование проводил:

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Октябрьского района г. Рязани
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области
Чуклин Д.В.

«13» марта 2015г.

