

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования
и молодежной политики

В.В. Еремкин

« » 09 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

МБДОУ «Детский сад № 43»

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д. 1 И
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2477,9 кв.м. (вместе с подвальным помещением)
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43», МБДОУ «Детский сад № 43»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая д. 1 И
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Ленина 45 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 255 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 23, маршрутные такси №№ 70, 71.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (у,г), «ВНД» (к,о,с)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)
2	Вход (входы) в здание	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД» (к) «ДУ» (о,с) «ДЧ-И» (у,г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к) «ДЧ-И» (у,о,с,г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (г,с) «ДЧ-И» (к,о,у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ» (к,о) «ДЧ-И» (г,с,у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ» (к,о,с), «ДЧ-И» (у,г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Установка наружных пандусов с реконструкцией входов – текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обустройство поручней в коридоре – текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство поручней в туалетной комнате – текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Установка наружных пандусов с реконструкцией входов; обустройство поручней в туалетной комнате и коридоре (текущий ремонт)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

г. Рязань

«_____» _____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _____ административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д. 1 И
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2477,9 кв.м. (вместе с подвальным помещением)
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5238,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43», МБДОУ «Детский сад № 43»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д. 1 И

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 23, маршрутные такси №№ 70, 71

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (один съезд длиной 120 см с уклоном 27° на расстоянии 25,7 м. от остановки., плохое асфальтное покрытие с хаотичными углублениями и неровностями длиной 15 метров на расстоянии 3 м. от остановки, нисходящие ступени высотой 15 и 20 см. на расстоянии 200 м. от остановки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (у,г), «ВНД» (к,о,с)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)	План земельног о участка	
2	Вход (входы) в здание	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)	План I этажа	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к) «ДУ» (о,с) «ДЧ-И» (у,г)	План I, II этажа	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ» (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)	План I, II этажа	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к) «ДЧ-И» (у,о,с,г)	План I, II этажа	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (г,с) «ДЧ-И» (к,о,у)	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ» (о,к) «ДЧ-И» (г,с,у)	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (к,о,с), «ДЧ-И» (у,г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать съезды на путях движения на территории. Оборудовать парковочные места, в том числе инвалидов на кресле-коляске.
2	Вход (входы) в здание	<p>Произвести укладку тактильных напольных указателей перед наружной лестницей. Выделить цветом краевые ступени лестничного марша наружной лестницы.</p> <p>Установить опорные поручни на наружной лестнице с двух сторон.</p> <p>Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске.</p> <p>Оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа.</p> <p>Увеличить ширину дверного проема входной двери до 1,2 м и более.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Реконструкция входной группы.</p> <p>Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков.</p> <p>Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами.</p> <p>Установка тактильной плитки (текущий ремонт).</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить опорный поручень, разместить тактильную информацию, реконструкция кабин, установить откидные опорные поручни, разместить крючки для костылей (текущий ремонт)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Обеспечить возможность получения звуковой информации.</p> <p>Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 43»,

390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Информация об объекте отсутствует	к, о, с, г	Оборудовать входы и пути движения элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Указатели направления движения отсутствуют	к, г	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН	Текущий ремонт
					Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара отсутствует	с	Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.	капитальный ремонт
					Места отдыха отсутствуют	к, о	Организовать места отдыха	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1 этаж		Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	не нуждается
					Опорные поручни на наружной лестнице отсутствуют	о, с	Установить опорные поручни на наружной лестнице с двух сторон	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Наружный пандус отсутствует	к	Привести поручни пандуса в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261, обеспечить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м.	капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка				Машино-места для инвалидов отсутствуют	к	Выделить 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками и продублировать знаком на вертикальной поверхности	капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Входы и пути движения должны быть оборудованы элементами информации об объекте. Пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.</p> <p>Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками и продублированы знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

нет

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 43»,
390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1 этаж		Тактильные напольные указатели перед наружной лестницей отсутствуют	с	Произвести укладку тактильных напольных указателей перед наружной лестницей	Текущий ремонт
					Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	не нуждается
					Опорные поручни на наружной лестнице отсутствуют	о, с	Установить опорные поручни на наружной лестнице с двух сторон	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-			к	Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1 этаж		Звуковой маяк у входа отсутствует	с	Оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа.	не нуждается
					Размеры входной площадки меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012	к	Привести размеры входной площадки в соответствие с «СНиП 35-01-2001» нормы (1,3м x 6м)	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1 этаж		Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	с	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.	не нуждается
2.5	Тамбур	есть						

Тамбур №2				Габариты (глубина, ширина) меньше нормативных, наличие порогов	к, с	Реконструкция тамбура	реконструкция входной группы
ОБЩИЕ требования к зоне	<p>В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (о,с,к) «ДЧ-И» (у,г)	План 1 этаж		реконструкция входной группы

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

нет

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 43»,

390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода, а также речевые информаторы и маяки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы	к, г, с	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода. Оборудовать речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки.	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Тактильные напольные указатели перед межэтажными лестницами отсутствуют	с	Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами	текущий ремонт
					Контрастная маркировка крайних ступеней межэтажных лестниц отсутствует		Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц	Не нуждается
					На верхней, боковой и внешней по отношению к маршу ступеней, поверхности поручней рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил межэтажных лестниц отсутствуют.		Установить рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах.	Не нуждается
					Тактильные указатели номера этажа на поручне межэтажных лестниц отсутствуют		Установить тактильные указатели номера этажа на поручне межэтажных лестниц	текущий ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Подъемная платформа отсутствует			
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проемов в группах и спальнях в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы (0,85 м)	к,о	Увеличить ширину дверных проемов в группах и спальнях до 0,9 м и более	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Кромки ступеней и поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте	о, г,у	Окрасить кромки ступеней и поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте или наклеить на них световые ленты	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающей поверхности краской для разметки. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри	ДУ			<p>Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода.</p> <p>Оборудовать речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами.</p> <p>Установка тактильной плитки.</p> <p>Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами</p> <p>Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц</p> <p>Установить рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах.</p> <p>Установить тактильные указатели номера этажа на поручне межэтажных лестниц</p> <p>Увеличить ширину дверных проемов в группах и спальнях до 0,9 м и более</p> <p>Окрасить кромки ступеней и поручни лестниц</p>

				на путях эвакуации краской, светящейся в темноте или наклеить на них световые ленты (текущий ремонт).
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____ нет _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 43»,

390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Тактильная информация отсутствует	С	Установить тактильную информацию на дверях в группе и спальне, , кабинете логопеда,	Текущий ремонт
					Наличие порогов (0,05 м)	к,с,о	Привести высоту порогов в группе, спальне, кабинете логопеда, в соответствии с п.5.1.4 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001»	Текущий ремонт
					Ширина дверных проемов в группе, спальне, кабинете логопеда, в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы.	к	Увеличить ширину дверных проемов группы, спальне, кабинете логопеда, до 0,9м и более	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Доля мест для лиц с нарушением слуха отсутствует	г	Оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале	Текущий ремонт
					Ширина дверных проемов в спортивном зале в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы.	к	Увеличить ширину дверных проемов в спортивном зале, до 0,9м и более	Текущий ремонт
4.3	Обслуживание через окно	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ (к,о,с) «ДЧ-И» (у,г)			Установить тактильную информацию на дверях в группе и спальне, , кабинете логопеда, Привести высоту порогов в группе, спальне, кабинете логопеда, в соответствие с п.5.1.4 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» Увеличить ширину дверных проемов группе, спальне, кабинете логопеда, до 0,9м и более Оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале Увеличить ширину дверных проемов в спортивном зале, до 0,9м и более (текущий ремонт)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

нет

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 43»,

390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует опорный поручень у раковины	о	Установить опорный поручень	текущий ремонт
					Ширина дверного проема в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы (0,8м)ю	к	Увеличить ширину дверного проема в туалетной комнате до 0,9 м и более	текущий ремонт
					Настенные откидные опорные поручни в кабинете туалетной комнаты отсутствуют.	к,о	Установить настенные откидные опорные поручни в кабине туалетной комнаты	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Опорные поручни отсутствуют	к,о,с	Установить опорные поручни в душевой комнате	текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	есть		Ширина дверного проема в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы (0,75м)ю	к	Увеличить ширину дверного проема в раздевалке до 0,9 м и более	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к) «ДЧ-И» (у,о,с,г)			Установить опорный поручень Увеличить ширину дверного проема в туалетной комнате до 0,9 м и более Установить настенные откидные опорные поручни в кабине туалетной комнаты Установить опорные поручни в душевой комнате Увеличить ширину дверного проема в раздевалке до 0,9 м и более (текущий ремонт)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

нет

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 43»,
390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д.1 И
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации отсутствуют	к, г, с	Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации.	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Звуковая информация отсутствует	с	Обеспечить возможность получения звуковой информации	не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет			Информирующие обозначения внутри здания должны не дублируются рельефными знаками	с	Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.</p> <p>Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p>						

	Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видны в местах скопления людей. Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ» (г,с) «ДЧ-И» (к,о,у)			Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Обеспечить возможность получения звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

нет

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая, д. 1 И
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2477,9 кв.м. (вместе с подвальным помещением)
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43», МБДОУ «Детский сад № 43»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390035, г. Рязань, ул. Берёзовая д. 1 И
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Ленина 45 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 255 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 23, маршрутные такси №№ 70, 71.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (у,г), «ВНД» (к,о,с)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ
		ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция входной группы – 1 млн. руб
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция входной группы. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-

		справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки (текущий ремонт).
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить опорный поручень, разместить тактильную информацию, реконструкция кабин, установить откидные опорные поручни, разместить крючки для костылей – 5 млн. 500 тыс
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечить возможность получения звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О руководителя, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

М.П.