

«Утверждаю»
Начальник управления образования
и молодежной политики
В.В.Ерёмкин
09.2015г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390000, г. Рязань ул. Ленина, дом 12А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 828 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 59»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, г. Рязань, ул. Ленина д.12 А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000 г.Рязань, ул. Ленина 45а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 3 до 7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) От остановки «ТЦ Атрон-Сити» и пл. «Театральная» маршрутки № 47,49,53,62,88,98; троллейбус 6,8,5; автобус 1,7,17,21.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «ТЦ Атрон-Сити» - 260 м, от остановки «пл. Театральная» - 370 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 и 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, высота бордюра*
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А(у), ДУ (о,с,к), ВНД (к, о, г, с)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (о,с,к) ДЧ-И (у,г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к,о) ДУ (с,к) ДЧ-И (у,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к,о) ДУ (с,к) ДЧ-И (у,г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к,о) ДУ (с,к) ДЧ-И (у,г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (о,с,к) ДУ (у,г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (о,с,к) ДЧ-И (у,г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (о,с,к) ДЧ-И (у,г)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ» (о,с,к), ДЧ-И (у,г)

Инвалиды с нарушением слуха (г) «ДЧ-И»

Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках (к): «ДУ»

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата: (о) «ДУ»

Инвалиды с нарушением зрения (с) : «ДУ»

Инвалиды с нарушением умственного развития (у): «ДЧ-И»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

		стоимость работ (ориентировочно) 3 млн.руб.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП стоимость работ (ориентировочно) 4,5 млн.руб
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01 от «28» августа 2015 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Анкета (информации об объекте) от « » _____ 2015 г.,

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Рязань

«___» августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
1.2. Адрес объекта 390000, г.Рязань ул. Ленина д.12 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 828 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 59»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, г. Рязань, ул. Ленина д.12 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «ТЦ Атрон-Сити» и пл. «Театральная» маршрутки № 47,49,53,62,88,98; троллейбус 6,8,5; автобус 1,7,17,21.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «ТЦ Атрон-Сити» - 260 м, от остановки «пл. Театральная» - 370 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 и 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, высота бордюра

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (о,с,к,у,г)	План земельного участка	
2	Вход (входы) в здание	ВНД (о,с,к) ДЧ-И (у,г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к,о) ДЧ-И (у,г,с)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (о,с,к) ДЧ-И (у,г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к,о) ДУ (у,г,с)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (о,с,к) ДЧ-И (у,г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (о,с,к) ДЧ-И (у,г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ» (о,с), ДЧ-И (у,г); ВНД (к)

Инвалиды с нарушением слуха (г) «ДЧ-И»

Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках (к): «ВНД»

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата: (о) «ДУ»

Инвалиды с нарушением зрения (с): «ДУ»

Инвалиды с нарушением умственного развития (у): «ДЧ-И»

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать входы на территорию и пути движения на территории элементами информацией об объекте Произвести укладку асфальтового покрытия на путях движения на территории Оборудовать съезды, оборудовать парковочные места (специализированные для автотранспорта инвалидов на кресле-

		коляске)
2	Вход (входы) в здание	<p>Установка наружных пандусов Реконструкция входной группы. Капитальный ремонт Выделить цветом краевых ступени лестничного марша наружной лестницы Произвести укладку тактильных напольных указателей перед наружной лестницей Оборудовать звуковой маяк на площадке у входа Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета Оборудовать кнопку вызова персонала</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Реконструкция входной группы. Капитальный ремонт. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки. Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей лестницы на уровень первого этажа</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт) Оборудовать крючки для костылей в раздевалке и медпункте</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Обустроить новое помещение для туалетной комнаты. Капитальный ремонт. Установить опорные поручни у раковины, в душевой комнате, разместить тактильную информацию, реконструкция кабин, установить откидные опорные поручни, разместить крючки для костылей (капитальный ремонт)</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Обеспечить возможность получения звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками. Установить тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей Разместить пиктограммы характеризующие доступность указатели направления движения и эвакуационных знаков Установить тактильную информацию на дверях в группе, спальне, в кабинете логопеда</p>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Произвести укладку асфальтового покрытия на путях движения к объекту
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы :
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 59»

Юферева О.Ю.

Члены рабочей группы:

Воспитатель

Теняева Л.В.

Завхоз

Никифорова Т.В.

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « ____ » _____ 2015 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****«Детский сад №59», г. Рязань, ул. Ленина, д.12А**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	План земельного участка 1		Информация об объекте отсутствует	к, о, с, г	Оборудовать входы и пути движения элементами информации об объекте	благоустройство
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	План земельного участка 2	1-5	Указатели направления движения отсутствуют Асфальтовое покрытие выбоинами	к, г	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН Произвести укладку асфальтового покрытия	капитальный ремонт
					Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара требует замены	с	Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,15 м. Оборудовать съезды на путях движения на территории	текущий ремонт
					Места отдыха отсутствуют	к, о	Организовать места отдыха	
1.3	Лестница (наружная)	есть	План земельного участка 1 а б	1,2	Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	нуждается
					Горизонтальные завершения и нетравмирующие окончания поручней отсутствуют	о, с	Привести поручни наружной лестницы в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Поручни отсутствуют	к, о	Установить наружный пандус. Привести поручни пандуса в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261, обеспечив двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м.	капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Машино-места для инвалидов отсутствуют	к	Выделить 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том	капитальный ремонт

							числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками и продублировать знаком на вертикальной поверхности
ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Входы и пути движения должны быть оборудованы элементами информации об объекте. Пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.</p> <p>Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.</p> <p>Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками и продублированы знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (о,с,к) ДЧ-И (Г, У)	План земельного участка	1-6	На путях движения на территорию: оборудовать элементами информации об объекте, укладку асфальтового покрытия. съезды, парковочные места для автотранспорта и инвалидов на коляске

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_____» _____ 2015 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59», г. Рязань, ул. Ленина, д.12А**
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	Этаж 1		Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	нуждается	
					Горизонтальные завершения и нетравмирующие окончания поручней отсутствуют	о, с	Привести поручни наружной лестницы в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261		
2.2	Пандус (наружный)	нет			Поручни отсутствуют	к, о	Привести поручни пандуса в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 , обеспечив двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м.	Текущий ремонт	
						к			
						к			
						с	Маркировать цветом относительно прилегающей поверхности	нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Этаж 1		Звуковой маяк у входа отсутствует	с	Оборудовать звуковой маяк	нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть	Этаж 1		Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	к, с	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.	нуждается	
2.5	Тамбур	есть	Этаж 1						
	Тамбур № 2	есть	Этаж 1		Габариты (глубина, ширина) меньше нормативных, наличие порогов	к, с	Реконструкция тамбура	реконструкция входной группы	
	ОБЩИЕ требования к зоне	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 . Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (о,с,к) ДЧ-И (Г, У)	Этаж 1		Произвести укладку тактильных напольных указателей перед наружной лестницей выделить цветом краевые ступени лестничного марша наружной лестницы Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа дверные наличники и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_____» _____ 2015 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****«Детский сад №59», г. Рязань, ул. Ленина , д.12 А**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Эта ж 1 Эта ж 2		Отсутствуют пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода, а также речевые информаторы и маяки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы	к, г, с	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода. Оборудовать речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки.	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Эта ж1 Эта ж 2		Тактильные напольные указатели перед межэтажными лестницами отсутствуют	с	Произвести укладку тактильных. Напольных указателей	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Эта ж 1,2		Ширина дверных проемов в группах и кабинетах логопеда меньше установленной сводом правил снп 35-01 2001 меньше нормы (0,85м)	К,о	Увеличить ширину до 0,9.м и более	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Эта ж1,		Отсутствует система автоматического открывания дверей Кромки ступеней и поручней лестницы на путях эвакуации не окрашены краской светящейся в темноте	к, г, с	Установка автоматической системы открывания дверей Окрасить кромки светящейся краской или наклеить на них световые ленты	реконструкция входной группы
	ОБЩИЕ требования к зоне	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Двери, стены						

	помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри	ВНД(к,о) ДУ(с) ДЧ-И(у,г)	Этаж1,2		Реконструкция входной группы. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки (текущий ремонт).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 59», г. Рязань, ул. Ленина, д.12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа, спальня, кабинет логопеда)	есть	Этаж 1, 2		Тактильная информация отсутствует, наличие порогов в кабинете логопеда – 0,0,5 м, ширина дверных порогов в кабинете логопеда в свету меньше нормы	К, с, о	Установить тактильную информацию на дверях в группе, спальне и в кабинете логопеда, привести высоту порогов и ширину дверных проемов в соответствии СНиП 35-0,1-2001	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный, спортивный залы)	есть	Этаж 1, 2		Ширина проема в свету в спортивном зале меньше нормы, доля мест для лиц с нарушением слуха отсутствует	К,г	Оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале. Увеличить ширину дверного проема в спортивном зале до 0,9 м и более	Текущий ремонт
4.3	Обслуживание через окно	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (мед.пункт, раздевалка)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ВНД (к,о,с) ДЧ-И (у,г)	Этаж, 1,2		Установить тактильную информацию на дверях в группе, спальне и в кабинете логопеда, привести высоту порогов и ширину дверных проемов в соответствии СНиП 35-0,1-2001 для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале. Увеличить ширину дверного проема в спортивном зале до 0,9 м и более Увеличить ширину дверного проема в музыкальном зале до 0,9 м и более и оборудовать крючки для костылей в раздевалке и мед.пункте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ *нет*

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****«Детский сад № 59», г. Рязань, ул. Ленина, д.12 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Отсутствует тактильная маркировка санузла	с	Разместить тактильную информацию	текущий ремонт
					Габариты кабины меньше нормативных	к	Реконструкция кабин	капитальный ремонт
					Отсутствуют откидные опорные поручни	к, о	Установить откидные опорные поручни	текущий ремонт
					Отсутствуют крючки для костылей	о	Разместить крючки для костылей	текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	Этаж 1		Ширина дверных проемов в свету меньше становленных норм Отсутствуют крючки для костылей	К,о	Установить крючки, увеличить ширину дверного проема	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к, о) ДЧ-И (у, с, г)	Этаж 1		Установить опорный поручень, разместить тактильную информацию, реконструкция кабин, установить откидные опорные поручни, разместить крючки для костылей (текущий ремонт), увеличить ширину дверного проема до 0,9м и более

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_____» _____ 2015 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59», г. Рязань, ул. Ленина, д.12 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Пиктограммы, характеризующие доступность указатели направления движения и эвакуационных знаков экрана. Текстовое табло для дублирование звуковой информации отсутствует	Г,к,с	Разместить на стенах внутри здания: Пиктограммы, характеризующие доступность указатели направления движения и эвакуационных знаков экрана. Текстовое табло для дублирование звуковой информации	нуждается
6.2	Акустические средства	нет			Звуковая информация отсутствует	с	Обеспечить возможность получения звуковой информации	нуждается
6.3	Тактильные средства	нет			Информирующие обозначения внутри здания должны не дублируются рельефными знаками	с	Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками	нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13.130.</p> <p>Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p> <p>Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (г,с) ДЧ-И (К.о,у)	Этаж 1,2		Обеспечить возможность получения звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ нет _____