

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калужской области

(наименование территориального органа МЧС России)
248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а т.(4842) 574-841 ф.(4842) 718-210 E-mail: emercom@kaluga.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Дзержинского района

(наименование органа государственного надзора)
Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 2а, тел. 8 (48434) 4-64-67, E-mail: ond-40-6@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 3
обследования

«07» мая 2019 г.

г. Кондрово
(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского,
Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору

Десницким Алексеем Викторовичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 11 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. « 07 » мая 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Ромашка»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Калужская область Дзержинский район г. Кондрово ул. Орджоникидзе д.16а

при обследовании совместно с

заведующей МКДОУ детский сад «Ромашка» Поселяновой Т.Ю.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада двухэтажное 2 СО. Общая площадь 1630,2 кв.м., 2018 года постройки. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1 – здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, а именно Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций. Здание принадлежит на праве оперативного управления. Здание оборудовано автоматической системой противопожарной защиты (акт проверки АУПЗ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калужской области от 30.01.2019г. №21, техническое обслуживание осуществляется работниками ООО «Сигнал» (договор № О/7-19 от

01.02.2019г.) – исправна. Электролампы закрыты защитными колпаками. Здания обеспечены 9 ОП-4 (срок эксплуатации до 2022 года) – согласно норм. Внутреннее противопожарное водоснабжение – 4 ПК исправны (акт проверки №18 от 04.04.2018г. КОО ВДПО). Ответственным за ПБ – заведующей Поселяновой Т.Ю. в КОО ВДПО пройдено обучение мерам пожарной безопасности (удостоверение №500149 от 24.11.2017г.) и разработаны инструкции о соблюдении противопожарного режима, проведения инструктажа и т.п.

Электроснабжение 380/220В.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено

С Актом обследования ознакомлена:

заведующая МКДОУ детский сад «Ромашка» Поселянова Т.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или (подпись) иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 07 » мая 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

заведующая МКДОУ детский сад «Ромашка» Поселянова Т.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина) (подпись)

Вывод по результатам обследования:

Здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка», расположенного по адресу: Калужская область г. Кондрово ул. Орджоникидзе д.16а соответствует требованиям пожарной безопасности

« 07 » мая 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор

Дзержинского Юхновского, Износковского,

Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору

Десницкий А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 07 » мая 2019 г.

