

**Приложение 2**  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

**Санитарно- гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Сказка»  
г. Демидова Смоленской области  
216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не адаптирована для МГН-не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов	Кап.ремонт
5.2	Душевая, умывальная комната	есть			Не адаптирована для МГН-не соответствует стандарту входная дверь	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов	Кап.ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не адаптирована для МГН-не соответствует стандарту входная дверь	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов	Кап.ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный
--	-------------------------	------	--	--	-------------------------------------	------	---------------------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г,У)				Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТу. Устройства приспособления реабилитационные, использованные инвалидами жилых помещения. Ремонт капитальный
Душевая, умывальная комната	ДЧ-И (О, С, Г,У)				Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТу. Устройства приспособления реабилитационные, использованные инвалидами жилых помещения. Ремонт капитальный
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-И (О, С, Г,У)				Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТу. Устройства приспособления реабилитационные, использованные инвалидами жилых помещения. Ремонт капитальный

\*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У )- доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У )- доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

\*\* указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт . Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт.**

**Приложение 3**

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Сказка» г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида ( категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор(вестибюль)	есть			Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Доступна частично	ДП-И ( О, С, Г, У )	Адаптировать невозможно	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Монтаж пандуса не возможен	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лестничный пролет входной группы не обустроен подъемным механизмом	ДП-И (К,О)	Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло колясках	Кап. ремонт

3.5	Дверь	есть			Адаптировать, расширить дверь	ДП-В (К)	Установка двери	Кап.рем онт
3.6	Пути эвакуации( в т.ч зоны безопасности)	есть			Не адаптированы для всех групп МГН			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП- И (О,С,Г,У)	Обеспечить доступность всех групп МГН	Кап.рем онт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД			Лестничный пролет входной группы не обустроен подъемным механизмом	
Дверь	ДЧ-И(О,С,Г,У)			Адаптировать, расширить дверь	
Пути эвакуации( в т.ч зоны безопасности)	ДЧ-В			Не Адаптированы для всех групп МГН	

\*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У )- доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У )- доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

\*\* указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: Необходимо выполнить монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа на кресло-колясках в здании-СП59.13330.2012 . СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт.