

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака»
г. Демидова Смоленской области
216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не адаптированы для МГН	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптированы для МГН	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Не адаптированы для МГН	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный
--	-------------------------	------	--	--	-------------------------------------	------	---------------------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Визуальные средства	ДУ			Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. Средства изображения по ГОСТу	
Акустические средства	ВНД			Установить значимые для инвалидов по зрению и слуху. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий	
Тактические средства	ВНД			Нанести тактические средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.	

*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)- доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: **Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных, и акустических средств. Доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.**

Приложение 4

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака»
г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская область г. Демидов ул.
Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фотото	Содержание	значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках. Входная дверь не адаптирована	ДП-В	Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло-колясках. Заменить дверь.	Кап. ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках. Входная дверь не	ДП-В	Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло-колясках.	Кап. ремонт

					адаптирована		Заменить дверь	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту Кабина	нет			-	-	-	-
5.5	Индивидуальное обслуживание	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Кабинет форма обслуживания (Зальная)	ДУ			Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло колясках. Произвести демонтаж входных дверей Капитальный ремонт	

*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)- доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: **Обеспечить доступ в кабинеты инвалидов всех групп, в том числе на кресло- колясках. Доступность зданий и маломобильных групп населения**