

Приложение 1  
к Акту обследования ОСП к паспорту доступности ОСП

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака» г.Демидова  
Смоленской области 216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Асфальтированная пешеходная дорожка	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные пути, движения асфальт, шириной более 2 м	ДП-В	Остальная территория требует выравниванию	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть			Металлическая для пожарного выхода	ВН-Д	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус не соответствует ГОСТу (% наклона)	ДП-И (К,С)	Установить пандус по ГОСТу	Текущий ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	есть			Асфальтированная	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (О, С, Г,У)			Необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения ГОСТ	
Пандус (наружный)	ДП-И (О, С, Г,У)				

Ремонт текущий.

\*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

\*\* указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: **Выполнить в комплексе капитальный ремонт территории для доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.**

## К Акту обследования ОСП к паспорту доступности ОСП

## I Результаты обследования:

## 1. Входа (Входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака» г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	-
	Ступеньки	есть			Адаптирована частично, покрытие камень пластушка, при дожде особенно в мороз превращается в сколькое покрытие	ДП-И ( О, С, Г, У )	Адаптировать ступени путем противоскользящего покрытия	Кап. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус не соответствует ГОСТу уклон составляет 30 % (опасен для повреждения)	ДП-В	Установить пандус по ГОСТу	Кап. ремонт

					любого человека)			
2.3	Входная площадка (перед дверь)	есть			Адаптирована частично, покрытие камень пластушка, при дожде особенно в мороз превращается в сколькое покрытие	ДП-в	Адаптировать ступени путем противоскользкого покрытия	Кап. ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Одностворчатая	ДП-В	Установить двухстворчатую	Кап. ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует ГОСТу	ДП-И (О,С,Г,У)	Выронить полы и переустановить вторую дверь по ГОСТу	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП- И (О,С,Г,У)	Обеспечить доступность всех групп МГН	Кап. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Ступеньки	ДП-И (О, С, Г,У)			Адаптировать ступени и площадку путем нанесения противоскользкого покрытия	

Входная площадка (перед дверью)	ДП-В			Адаптировать тамбур и монтировать дополнительную дверь для доступа инвалидов и кресло колясках.
Тамбур	ДП-И (О, С, Г,У)			Установить пандус по ГОСТу
Пандус	ДП-В			Доступность зданий и сооружений маломобильных групп населения

#### Капитальный ремонт

\*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У )- доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно

\*\* указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт входной группы . Доступность зданийи сооружений для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт.**