

АКТ № 1

Осмotra и проверки оборудования игровых и спортивной площадок  
от « 14 » февраля 20 23 г.

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

Борисенко Елена Анатольевна - заместитель главы администрации Добровского муниципального района;

**Члены комиссии:**

1. Третьякова Людмила Николаевна - заместитель начальника отдела образования администрации Добровского муниципального района;
2. Светенкова Елена Викторовна – старший инспектор отдела образования Добровского муниципального района;
3. Бусыгина Галина Александровна - старший инспектор отдела образования Добровского муниципального района;
4. Трунов Геннадий Владимирович – директор МАУ ДО УДО с. Доброе
5. Татарина Галина Александровна – заведующий МБДОУ «Солнышко» с. Волчье

Составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ «Солнышко» с. Волчье на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

**Образовательная организация:** МБДОУ «Солнышко» с. Волчье Добровского муниципального района Липецкой области

**Адрес образовательной организации:** 399154, Липецкая область, Добровский район, с. Волчье, ул. Центральная, д.6

**Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:**

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 2 игровые площадки и физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой тротуарной дорожкой. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 900 м<sup>2</sup>, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневые навесы – 2 шт.	поверхность очищена от мусора	не выявлено		

		очищена от мусора			
2	Спортивный городок – 1 шт.	поверхность очищена от мусора	не выявлено		
3	Горочки – 2 шт.	исправны	не выявлено		
4	Песочницы – 2 шт.	песок в песочницах просеян, накрыты крышками	не выявлено		
5	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской – 3 шт.	устойчивы, без повреждений	не выявлено		
6	Спортивный комплекс - 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
7	Гимнастическая лестница – 3 шт.,	исправна	не выявлено		
8	Лестница – дуга – 1 шт.	исправна	не выявлено		
9	Скамейка деревянная – 5 шт.	исправна	не выявлено		
10	Детская карусель металлическая – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
11	Качалка – балансир «малая» - 1 шт.	исправна, без повреждений	не выявлено		
12	Качалка – балансир – 1 шт.	без повреждений, устойчива	не выявлено		
13	Стол деревянный – 2 шт.	устойчивы	не выявлено		
14	Стульчики	без повреждений	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

**Решение: считать игровое оборудование на площадке МБДОУ «Солнышко» с. Волчье готовым к проведению прогулок и учебных занятий в 2022-2023 учебном году.**

Заведующий МБДОУ:



Г.А.Татарина.

